



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Estado general, cortes, e

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > P
Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certific

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (----------)	VTJL (----------)	PARTICULAR (----------)
CRT 080-017	FECHA 09/04/2026	HORA HI: 13:45 / HF: 14:09	Nro. **017-01149580**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CITRAN S.R.L.	DOMINIO **AE757RW**	AÑO 2021

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	GOMATRO	SEMIRREMOLQUE 3 EJES EN	8B9S1553CK1BBB018
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2160	5.33	4.45	16.51	46.15	CO(%)	HC(ppm)
2	2020	4.77	4.51	5.45	46.83	NOX	
3	2260	5.38	4.91	8.74	46.41	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6440				46.46	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	6440	8.88	7.92	10.81	26.59	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento


10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-963636



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 4AjAXuUtV9

Serie V

CERTIFICADO Nº 0963636

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Declara que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: CITRAN S.R.L.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708829052
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: AV. EMILIO CIVIT 62
- CIUDAD/ MUNICÍPIO: MENDOZA
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
- TELEFONO/ TELEFONE: 2616304568
- E-MAIL/ E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AE757RW**
- REGISTRO / RENAVAM: B183473
- AÑO / ANO: 2021
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 09/04/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 09/04/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **09/04/2027**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITE S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-017
- RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 2,60 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 15,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: GOMATRO
- MODELO/ MODELO: SEMIRREMOLQUE 3 EJES EN TANDEM
- NUMERO/ NUMERO: 8B9S1553CK1BB8018
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / GMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CI CP CPG CMG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4916474
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVESEISTRESSEISTRESSEIS

MATRICSUR

RTO

Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

D DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
oto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: V-963636