

3RkmhHEYnK

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones


Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Anzorena , Raúl	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-965394



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3RkmhHEYn

Serie V

CERTIFICADO Nº 0965394

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTO [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: CITRAN S.R.L.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708829052
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: AV. EMILIO CIVIT 62
- CIUDAD/ MUNICIPIO: MENDOZA
- CÓDIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
- TELEFONO/ TELEFONE: 2616304568
- E-MAIL/ E-MAIL (*): NOTIENE@NOTIENE.COM
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRÍCULA / DOMINIO / PLACA: **AE757RV**
- REGISTRO / RENAVAM: B183477
- AÑO / ANO: 2021
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 16/04/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACAO: 16/04/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **16/04/2027**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITE S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017 / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 3.00 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 12.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: GOMATRO
- MODELO/ MODELO: SEMIRREMOLQUE 3 EJES EN TANDEM
- NUMERO/ NUMERO: 8B9S1553CK1BBB019
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 3D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 25500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
- POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CI CF CPG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4935071
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

CAT. A

ORIGINAL

CERONUEVESEISCINCOTRESNUEVECUATRO

Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Anzorena , Raúl	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-965394

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 16/04/2026	HORA HI: 15:26 / HF: 15:47	Nro. **017-01149865**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CITRAN S.R.L. | DOMINIO **AE757RV** | AÑO 2021

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	GOMATRO	SEMIRREMOLQUE 3 EJES EN	8B9S1553CK1BBB019
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		3120	8,18	7,11	13.08	49.96	CO(%)	HC(ppm)
2		2189	4,9	4,98	1.61	46.01	NOX	
3		2351	5.21	5,49	5.1	46,39	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		7660				47,73	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	1	7660	8.3	9.09	8.69	23,14	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Anzorena , Raúl	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

ING. LUIS ALBERTO CALDERÓN
MAT. 7258 - CAT. A

Certificado: V-965394