Ref: 11027311 Póliza Nro.

Constancia de Cobertura

VIGENCIA

Desde

Constancia de Transporte



7F7d5VhZqq

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORR FI





Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 7F7d5VhZqq

Serie V

CERTIFICADO Nº 0860483

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR / CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO:	TRANSPORTES MENA S.A.
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30708625686
DOMICILIO/ ENDEREÇO:	GOBERNADOR GONZALEZ 870
CIUDAD/ MUNICÍPIO:	MENDOZA
CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5500
TELEFONO/ TELEFONE:	1566128935
E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	JSO609
REGISTRO / RENAVAM:	90788
AÑO / ANO:	2011
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO:	O4
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	02/01/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	02/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	02/07/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA:	REVITE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
CODIGO CENTRO DE REVISION:	080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
RESPONSABLE TECNICO:	ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TÉCNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO - CAT. "A"

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

ALTURA / ALTURA:	4.00 m.
ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO:	15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

MARCA / MARCA:	SALTO
MODELO/ MODELO:	SRFA
NUMERO/ NUMERO:	8AAF15535A0014220
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
TARA / TARA (*):	-
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

NUMERO / NÚMERO (*):	-
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
TIPO/ TIPO:	-
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CF CMG CI CPG
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDAD

MARCA/ MARCA (*):	-
NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4687594
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

REVITE S.A.
LUIS ALBERTO CALDERON
CAT. "A"

ORIGINAL

CEROOCHOSEISCEROCUATROOCHOTRES

0302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas rreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada


DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
to	Rubino Cortez, Jorge L.	por REVITE S.A. LUIS ALBERTO CALDERON CAT. "A" Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de

Certificado: V-860483

IBIDA POR EL TITULAR NO TIENE VENCIMIENTO

DNRPA



de Transporte
idencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (----------)	VTjL (----------)	PARTICULAR (----------)
CRT 080-017	FECHA 02/01/2026	HORA HI: 16:46 / HF: 17:25	Nro. 017-01146327

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A.

MARCA		DOMINIO JSO609	AÑO 2011
CHASIS SALTO	MODELO		NÚMERO
MOTOR -	SRFA		8AAF1553SA0014220
TACOGRAFO	-		-
LIMITADOR			
CARROCERIA -			
-	TCCE (CAJA CERRADA)		-
	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2320	4.93	5.33	7.5	45.08	CO(%)	HC(ppm)
2	1960	4.15	5.12	18.95	48.21	NOX	
3	2920	6.14	7.28	15.66	46.85		
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	
TOTAL	7200				46.65	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 1	7200	8.89	10.2	12.84	27.03	INT. CABINA	MOT. 3/4
						DERIVA	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modif y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al respo técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momen RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tens > Mal estado de bujes

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de odamientos en puntas de eje

9010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformac

0010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas etrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

LTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	por REVITE S.A. LUIS ALBERTO CALDERON CAT. "A" Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-860483