


Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
71epsAXPdo

Serie V

CERTIFICADO Nº 0601679

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTES MENA S.A.
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708625686
3 DOMICILIO/ ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
4 CIUDAD/ MUNICIPIO: MENDOZA
5 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
6 TELEFONO/ TELEFONE: 1566128935
7 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: DKS550
10 REGISTRO / RENAVAM: 202295
11 AÑO / ANO: 2000
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 29/12/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 29/12/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 29/06/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITE S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
21 ALTURA / ALTURA: 4.00 m.
22 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
23 LARGO / COMPRIMENTO: 15.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
25 MARCA / MARCA: RANDON
26 MODELO/ MODELO: SR-FE-CG-03-30
27 NUMERO/ NUMERO: 8B8F1553AYM001130
28 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
29 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
30 TARA / TARA (*): -
31 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
32 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
33 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
34 NUMERO / NÚMERO (*): -
35 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
36 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
37 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
38 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
39 TIPO/ TIPO: -
40 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
41 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CF CMG CP CPG
42 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
43 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAIA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCID
44 MARCA/ MARCA (*): -
45 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4680819
Nro. de ICM: 271498
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROSEISCEROUNOSEISSIETENUEVE

0010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas
etrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

DO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
pto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-601



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT — Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). — Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRPA) — SEMIACOPLADO FURGON


SENASA — -

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECT FIRMA / ACLARACI



CARGA SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 29/12/2025	HORA HI: 16:16 / HF: 16:46	Nro. **017-01146204**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A. — DOMINIO **DKS550** — AÑO 2000

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-FE-CG-03-30	8B8F1553AYM001130
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	1340	2.8	3,24	13,58	45,95	CO(%)	HC(ppm)
2	2600	5.9	6,57	10,2	48,89	NOX	
3	2640	5.61	6,48	13,43	46,68	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6580				47,41	INT. CABINA	MOT. 3/4
FRENO ESTAC. 1	6580	8,48	10,0	15,2	28,63	DERIVA	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de mo
y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al re
técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al mom
RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Te
> Mal estado de bujes

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deform

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-60

APTO