Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

Sí	PASAJEROS (----------)	VTJL (----------)	PARTICULAR (----------)
080-017	FECHA 13/01/2026	HORA HI: 15:51 / HF: 16:28	Nro. **017-01146718**

IFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

R: BEDFORD S.A. | DOMINIO **FCT489** | AÑO 2005

MARCA	MODELO	NÚMERO
RANDON	SR-CG-02+01	9ADPSRA3F5M208306
-	-	-
RAFO		
OOR		
CERIA -	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

IENTACIÓN PRESENTADA: CV

ONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
	4480	8.97	10.8	16.94	44.98
	1280	2.67	3.12	14.42	46.11
	1493	2.99	3.84	22.14	46.63
	7253				45.52
1	7253	5.2	6.47	19.63	16.4

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA		(m/Km.

ANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación paración habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable o del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

503(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras al estado de bujes

10302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas rorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. "A"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Quiroga , Dante Agustin	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-860780



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimie

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION FIRMA / ACL





Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
2HdmZQUw

Serie V

CERTIFICADO Nº 0860780

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	BEDFORD S.A. (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20255642104
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	PABLO PADILLA 69
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	YALA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	4616
06 TELEFONO/ TELEFONE:	2614545811
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	GABRIELABLANQUER@CMMENA.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	JUJUY
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	FCT489
10 REGISTRO / RENAVAM:	83888
11 AÑO / ANO:	2005
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	13/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBACAO:	13/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	13/07/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVITE S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-017
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LUIS ALBERTO CALDERON
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	2,60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2,60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	RANDON
24 MODELO/ MODELO:	SR-CG-02+01
25 NUMERO/ NUMERO:	9ADPSRA3F5M208306
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CI CPG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCID

42 MARCA/ MARCA (*):	
43 NUMERO/ NUMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: MENA CRISTIAN RICARDO
FCM Nº: 4715088
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CERO0CHOSEISCEROSIETEOCHOCERO

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. "A"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Quiroga , Dante Agustin	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V-860