


PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de inspección Nº: 1

PASAJEROS (---------)		VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
FECHA 20/01/2026	HORA HI: 12:51 / HF: 13:20		Nro. 017-01146978

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TRANSPORTES MENA S.A.

MARCA		DOMINIO IJV786	
CHASIS SALTO	MODELO		AÑO 2009
MOTOR -	SR BV		NÚMERO
TACOGRAFO -	-		8B9G1463590002051
LIMITADOR			-
CARROCERIA -			
-	CA-PC (CAJA ABIERTA -		
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV	EXPTE. VTP -		PLANO VTP Nro. -

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES		BÁSCULA
1		2340
2		1520
3		2100
4		
TOTAL		5960
FRENO ESTAC.	1	5960

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
5.6	4.98	11.07	46.09
3.61	3.12	13.57	45.13
4.42	5.03	12.13	45.87
5.5	6.09	9.69	45.77
			19.82

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MGT. 3/4	
INT. CABINA	MGT. 3/4	RAL.
DERIVA		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificac y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al respons técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tenso > Mal estado de bujes

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: V



MS V-0863371

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
VALIDEZ VENCIDA
26
27
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MS V-0863371

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2EH47wznjR

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: SALTO
- MODELO/ MODELO: SR IIV
- NUMERO/ NUMERO: 8B9G1463S90002051
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CPG CP CMG CF
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: EA-PC (CAIA ABERTA -

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE / TACÓGRAFO / CONTROLADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 4731821
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

- TITULAR/ PROPIETARIO: TRANSPORTES MENA S.A.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708625686
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: GOBERNADOR GONZALEZ 870
- CIUDAD/ MUNICIPIO: MENDOZA
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5500
- TELEFONO/ TELEFONE: 1566128935
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: IJV786
- REGISTRO / RENAVAM: A305265
- AÑO / ANO: 2009
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: O4

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 20/01/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 20/01/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITE S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-017
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSEISTRESTRESSIETEUNO

MERCOSUR

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. "A"

Página 1 de 1

Certificado: V-863371


PLANILLA DE
REVISIÓN TÉCNICA
20/01/2026
GCP (Cargas peligrosas)
MENA S.A.
SR BV
20/01/2026 13:04
20/01/2026 12:51
2EH47wznjR
RTO
Antecedentes de la Actividad
* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).
Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)
SENASA
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION