

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-


Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimien

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION E FIRMA / ACLA



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)	
RT 080-017	FECHA 08/01/2026	HORA HI: 13:07 / HF: 13:45	Nro. 017-01146535	

DENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas) — AÑO 2010

TITULAR: TRANSPORTES MENA S.A. — DOMINIO JKF282

MARCA	MODELO	NÚMERO
HASIS BONANO	SC	8CB3SCZZZAB000457
OTOR -	-	-
ACOGRAFO		
MITADOR		-
RROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	PLANO VTP No. -
-	EXPTE. VTP -	

CUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
	3420	7.65	8.15	6.13	47.09	CO(%)	HC(ppm)
	1820	4.56	3.97	12.94	47.78	NOX	
	1940	4.35	5.05	13.86	49.39	RUIDO	
						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
L	7180				47.89	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
1	7180	8.09	8.28	2.29	23.24	DERIVA	(m/

TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modifica reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al respons nico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento d (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado ujes (silenblocks)

101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, nbamientos, envejecimiento

101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexione ión, sujeción

101(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del abarros y/o disp. anti-proyección

202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad a > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima


302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas reflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

E LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
O	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Bordin, Omar Gabriel Mat. Nº: 10690 A(Consejo Profesional de

por REVITE S.A.
Omar Gabriel Bordín
Ing. Electromecánico
Mat. 10.698-A

Página 1 de

Certificado: V-860640



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 1xMECk1fFv

Serie V

CERTIFICADO Nº 0860640

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	TRANSPORTES MENA S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30708625686
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	GOBERNADOR GONZALEZ 870
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	MENDOZA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5500
06 TELEFONO/ TELEFONE:	1566128935
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	JKF282
10 REGISTRO / RENAVAM:	A305262
11 AÑO / ANO:	2010
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	08/01/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	08/01/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	08/07/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVITE S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-017
18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. OMAR GABRIEL BORDIN
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	10690 A(CONSEJO

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	4.00 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	15.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	BONANO
24 MODELO/ MODELO:	SC
25 NUMERO/ NUMERO:	8CB3SCZZZAB000457
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CPG CF CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDA

42 MARCA/ MARCA (*):	
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4702195
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

por REVITE S.A.
Omar Gabriel Bordin
Ing. Electromecánico
Mat. 10.690-A

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROOCHOSEISCEROSEISCUATROCERO

01(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del abarros y/o disp. anti-proyección

0202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad na > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

0302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas rreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

por REVITE S.A.
Omar Gabriel Bordin
Ing. Electromecánico
Mat. 10.690-A

DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
to	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Bordin, Omar Gabriel Mat. Nº: 10690 A(Consejo Profesional de

Página 1

Certificado: V-860640