Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
3RKl9wepwl

Serie V

CERTIFICADO Nº 0995490

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 33710671929
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: BV. SEGUI 7459
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: ROSARIO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 2000
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3415641446
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): GRUPO5SRL@GMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SANTA FE
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **IJC935**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A786104
11 **AÑO** / ANO: 2009
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 07/04/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 07/04/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **07/04/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: ISVA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 100-054
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. MATÍAS G. FRASCARELLI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 2-5546-7(I.C.I.E.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.50 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: HELVETICA
24 **MODELO**/ MODELO: S.R. 3E 1.2
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8DHSR13B390003015
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CI CF CTE CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4910911
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -


(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVENUEVECINCOCUATRONUEVECERO

Matias Guillermo Frascarelli
Ingeniero Industrial
Nº ICIE 2-5546-7

"ES COPIA FIEL"
ISVA SA



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Matias Guillermo Frascarelli
Ingeniero Industrial
N° ICIE 2-5546-7

"ES COPIA FIEL"
ISVA SA

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 07/04/2026	HORA HI: 18:04 / HF: 18:47	Nro. **054-01116487**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.	DOMINIO **IJC935**	AÑO 2009

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS HELVETICA	S.R. 3E 1.2	8DHSR13B390003015
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2404	5.22	6.56	20.43	49.95
2	1899	6.23	5.33	14.45	62.05
3	1975	6.22	5.56	10.61	60.8
4					
TOTAL	6278				57.02
FRENO ESTAC. 3	6278	4.82	4.56	5.39	15.23

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (Bujes tensores con juego)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas traseras- Estado)

APTO

Matías Guillermo Frascarelli
Ingeniero Industrial
N° ICIE 2-5546-7

"ES COPIA FIEL"
ISVA SA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Peralta, Damian	Ing. Frascarelli, Matías G. Mat. Nº: 2-5546-7(I.C.I.E.)

Certificado: V-995490