




Sistema de Transporte
Presidencia de la N
Sí
100-032
IDENTIFICACION
DOMINIO:
CHASIS
MOTOR
TARJ

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO

Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
412oL4TfvY

Serie W

CERTIFICADO Nº 0195592

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple con exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPREB S.A
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA PROVINCIAL 90KM 2.5
- CIUDAD/ MUNICÍPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2919
- TELEFONO/ TELEFONE: 03400474001 3400510831
- E-MAIL/ E-MAIL (*): TPREB@CABLENET.COM.AR
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: EXU667
- REGISTRO / RENAVAM: A103358
- ANO / ANO: 2005
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 03/06/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 03/06/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 03/12/2026
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: CILEY TTV SA
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 100-032
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MARCO L. MONTECCHIA
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 2-5185-2 (C.P.I.E.P.S.F.)

MARCO L. MONTECCHIA
INGENIERO INDUSTRIAL
M.N. 5056391
I.C.I.E.P.S.F. Nº 2-5185-2

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Preenchimento não obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

- ALTURA / ALTURA: 2.50 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/CHASSI

- MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN
- MODELO/ MODELO: 17220
- NUMERO/ NUMERO: 9BWCM82T25R511404
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-10
- TARA / TARA (*): 16500
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*): 30530304

MOTOR / MOTOR

- NUMERO / NUMERO (*): GAS OIL
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CD CMC CT CI CAMION TRACTOR
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: TPE (PLATO DE ENGANCHE)
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 570.0

ORIGINAL

CEROUNONUEVECINCOCINCONUEVEDOS

MERCOSUR

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

A Si	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
100-032	FECHA 03/06/2026	HORA HI 15:09 / HF 16:00	Nro. **032-01110548**

NTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR TRANSPREB S.A.

	MARCA	MODELO	NUMERO	DOMINIO **EXU667**	AÑO 2005
CHASIS	VOLKSWAGEN	17220	9BWCM82T25R511404		
MOTOR	CUMMINS	6CT AA	30530304		
TACOGRAFO					
LIMITADOR					
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-		
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -		

DOCUMENTACION PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJE	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.36
1	4642	12.0	12.56	4.46	53.93	CO(%)	HC(ppm)
2	2648	6.65	6.78	1.92	51.7	NOX	
3							
4						RUIDO	
						EXT. ESCAPE	87.0 dBA
TOTAL	7290					INT. PASAJE	MOT. 3/4
TREN ESTAC. 2	7290	6.66	6.23	6.74	53.12	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
					18.05	BOCINA	4.3 (dB/R.m)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (2do eje masas con juego)

050102(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Fijación defectuosa - Ubicación incorrecta (fijacion de escape)

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado (carroceria estado)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (paragolpe estado)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (guardabarros tras estado)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (bandas laterales estado)

110102(L) Elementos de Emergencia > Extintor de Incendio (matafuego) > Defectos en estado, ubicación y/o sujeción (matafuego ubicacion y fijacion)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Segovia, Alan R.	MARCO MONTECCHIA INGENIERO INDUSTRIAL Ing. Montecchia, Marco L. Mat. Nº 7-5185-2 (C.I.P.P.S.R.)

Certificado: W-195592

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
100-032	FECHA 03/06/2026	HORA HI: 15:09 / HF: 16:00	Nro. **032-01110548**

IFICACIÓN DEL VEHICULO:

AR	TRANSPREB S.A.	DOMINIO **EXU667**	AÑO 2005

	MARCA	MODELO	NUMERO
SIS	VOLKSWAGEN	17220	9BWCM82T25R511404
TOR	CUMMINS	6CT AA	30530304
LÓGRAFO			
NTADOR			
ARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Segovia, Alan R.	INGENIERO INDUSTRIAL Ing. Montecchia, Marco L. Mat. Nº: 2-5185-2(C.I.E.P.S.F.)

Certificado: W-195592

Escaneado con CamScanner