

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 7Jm9XG2t0

Serie V

CERTIFICADO Nº 0957041

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR - CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP: VTC: X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR / PROPIETARIO: PARDO CONTRERAS CARLOS ANDRES
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20376727662
- DOMICILIO / ENDEREÇO: ZONA RURAL SN
- CIUDAD / MUNICÍPIO: TAPEBICUÁ
- CÓDIGO POSTAL / CEP (*): 3400
- TELÉFONO / TELEFONE: 291 4413319
- E-MAIL / E-MAIL (*): C.PARD0@HOTMAIL.COM
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DF: CORRIENTES
- MATRÍCULA / DOMINIO / PLACA: SOG110
- REGISTRO / RENAVAM: 867853
- AÑO / ANO: 1993
- CATEG. VEHÍCULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO: 08/07/2026
- FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROVAÇÃO: 08/07/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 08/01/2027
- CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA / NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: SEGURIDAD MECÁNICA S.R.L.
- CÓDIGO CENTRO DE REVISIÓN / CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 040-015
- RESPONSABLE TÉCNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. CLAUDIO LUCIANO RONCONI
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 40969(C.I.E.E.R.)

FIRMA RESP. TÉCNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 8.40 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO / MODELO: T113 H 4X2S54
- NÚMERO / NÚMERO: 02210239
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NÚMERO / NÚMERO (*): RPA757551
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERÍA / MARCA CARROCARIA: -
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO / TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHÍCULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CMG CI
- TIPO DE VEHÍCULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMION TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACÓGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*):
- NÚMERO / NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 5139604
Nro. de ICM: 182519
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ORIGINAL

CERONUEVECINCOSIETECEROCUATROUNO

070604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada


09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (REMPLAZAR BANDAS DELANTERAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Camen, Leandro J.	Ing. Ronconi, Claudio Luciano Mat. Nº: 40969(C.I.E.E.R.)

Certificado: V-957041


CNRT
CONTROL DEL TRANSPORTE
SOG110 015-01
08/07/2026 18:23
SOG110 015-02
08/07/2026 18:23
SCANIA
360
SOG110 G C 040-015 1069584 1 V 957041
08/07/2026 18:16
7jm9XG2t0w
RTO
Antecedentes de la Actividad
* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).
Nro:- "
Denominación del Art. 33 (DNRPA)
CAMION TRACTOR C/CAB. DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA
-
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION
CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION
Revisión Técnica
SEGURIDAD MECANICA S R L
N° Taller: 15
Firma del Director Técnico
Nombre: Claudio Luciano Ronconi
Matrícula: 40969
QR
MS V-0957041
Secretaría de Transporte
26
27
HASTA



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA	SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)	
CRT	040-015	FECHA 08/07/2026	HORA HI: 18:16 / HF: 18:40	Nro.	**015-01069584**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: PARDO CONTRERAS CARLOS ANDRES — DOMINIO **SOG110** — AÑO 1993

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	T113 H 4X2S54	02210239
MOTOR	SCANIA	DS1134	RPA757551
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 1.08
1	4661	12.21	9.87	19.16	48.29	CO(%)	HC(ppm)
2	3416	7.84	8.11	3.33	47.6	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	99.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8077				48.0	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	8078	5.87	6.84	14.18	16.04	DERIVA	0.23 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (BARRA CORTA, Y EXTREMO DE BARRA LARGA DERECHO)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (MASAS TRASERAS)

070604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (REMPLAZAR BANDAS DELANTERAS)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Camen, Leandro J.	Ing. Ronconi, Claudio Luciano Mat. Nº: 40969(C.I.E.E.R.)

Página 1 de 1

Certificado: V-957041

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
5139604	08/07/2026 18:37






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
SOG110	02210239	
33a Marca	4 Modelo	5 Año
SCANIA	T113 H 4X2S54	1993

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1sld	4x2

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
2	2	600.00 L	Gancho	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.40 m	2.60 m	8.40 m
18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
8.40 m	4.70 m	4.60 m

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.40 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.50 m	1.60 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
4661 kg	3416 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SEGURIDAD MECANICA S R L N° Taller: 15	Nombre: Claudio Luciano Ronconi Matrícula: 40969	



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION


MS V-0952474
MERCOSUR
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
VALIDO HASTA
26
27
MS V-0952474
Ministerio de Transpor
Presidencia de la
CARGA SÍ
CRT 040-006
IDENTIFICACION DEL VEHIC
TITULAR: MARIN ALEXIS
MARCA
CHASIS HERMANN
MOTOR -
TACOGRAFO
LIMITADOR
CARROCERIA -
-
TCA (CAJA ABIERTA)
EXPTE. VTP -
-
PLANO VTP No. -
Inspección Nº: 1
AR (----------)
006-01048105
AÑO 2006
NÚMERO
E06A700102
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA
CONTROL DE PESADA (Kg)
EJES
BASCULA
1
2366
2
1721
3
1972
4
TOTAL
6059
PRENO ESTAC.
CONTROL DE FRENOS
FZA. IZQ.
FZA. DER.
DIFERENCIA
EFICIENCIA
5.69
7.03
19.06
54.8
4.29
4.11
4.2
49.75
4.95
4.59
7.27
49.31
51.58
GASES
BACHARACH
OPACIDAD
CO(%)
HC(ppm)
NOX
RUIDO
EXT. ESCAPE
INT. PASAJE
MOT. 3/4
INT. CABINA
MOT. 3/4
RAL.
DERIVA
(m/Km)
Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).
ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO
APTO
INSPECTOR
Dusset, Stefano
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Ibarra Schwele, Giuliano
Mat. Nº: 41975P(CIEER)
Página 1 de 1
Certificado: V-952474



Ministerio de Transporte
Presidencia de la

CARGA Sí
CRT 040-006

MS V-0952474
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA

REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA
Inspección Nº: 1
AR (---------)
006-01048105

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
2VSPoargXf

Serie V
CERTIFICADO Nº 0952474

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

TITULAR/ PROPIETARIO: MARIN ALEXIS JAVIER
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20395778456
DOMICILIO/ ENDEREÇO: B HIPODROMO CASA 10 MZ K
CIUDAD/ MUNICIPIO: GUALEGUAYCHÚ
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2820
TELEFONO/ TELEFONE: 3446 585272
E-MAIL/ E-MAIL(*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: FTB472
REGISTRO / RENAVAM: A616812
AÑO / ANO: 2006
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: O4

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/04/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 21/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 21/04/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-006
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41975P(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO/ ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 9.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: HERMANN
MODELO/ MODELO: A.BV.3E.23
NUMERO/ NUMERO: BD9A8V3E06A700102
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2O
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*): -
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CTE CMG
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: ACOPLADO
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*): -
NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4944175
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECINCODOSCUATROSIETECUATRO

RTO

TRC SUR

Ing. Ibarra Schwele Giuliano
MAT. C.I.E.E.R. Tº Nº 41975P
Ruta 14 - Km 38 - Gchú.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dusset, Stefano	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: V-952474

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
4944175	21/04/2026 09:30






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
FTB472	8D9ABV3E06A700102	
33a Marca	**4 Modelo**	**5 Año**
HERMANN	A.BV.3E.23	2006

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
04	Acoplado	S/Cabina	1d2d	N/C
11 Cantidad de Asientos	**12a Tanques de Combustible**	**12b Capacidad Total de Combustible**	**13 Tipo de Vinculación**	**14 Tipo de Super Estructura**
N/C	N/C	N/C	Ojal Toroidal	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.10 m	2.60 m	9.40 m
18 Longitud de Articulación	**19 Centro de Carga**	**20 Longitud de la Super Estructura**
11.20 m	N/C	N/C

21 Distancia entre Ejes							22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.50 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.50 m	1.80 m


24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
2366 kg	1721 kg	1972 kg	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA ELIS N° Taller: 6	Nombre: Giuliano Ibarra Schwele Matrícula: 41975P	

Ministerio de Transporte Argentina


MS V-0878539
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA
27
MS V-0878539



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
OIPXIKPyP9

Serie V

CERTIFICADO Nº 0878539

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/PROPIETARIO: PARDO CONTRERAS CARLOS ANDRES
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF:
- DOMICILIO/ENDEREÇO: CUIT 20376727682
- CIDADE/ MUNICÍPIO: ZONA RURAL SN
- CÓDIGO POSTAL/ CEP(*): TAPEBICUÁ
- TELEFONO/ TELEFONE: 3400
- E-MAIL/ E-MAIL(*): 291 4413319
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: C.PARDO@HOTMAIL.COM
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: CORRIENTES
- REGISTRO / RENAVAM: SOG110
- AÑO / ANO: 867853
- CATEG. VEHICULAR/CATEGORIA VEÍCULO: 1993
- FECHA DE INSPECCION/DATA DE INSPEÇÃO: N3
- FECHA DE EMISIÓN/ DATA DE EMISSÃO: 08/01/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO/ DATA DE VENCIMENTO: 08/01/2026
- CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: SEGURIDAD MECANICA S.R.L.
- NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CÓDIGO CENTRO DE INSPEÇÃO: 15
- CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TÉCNICO: ING. CLAUDIO LUCIANO RONCONI
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 40969(C.I.E.E.R.)

FIRMA RESP. TÉCNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 8.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO/ MODELO: T113 H 4X2554
- NUMERO/ NUMERO: 02210239
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA/ TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): RPA757551
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCERIA:
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO/ TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CMG Cl
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE BAÚ: TCA (CAJA ABIERTA)
- MARCA/ MARCA (*):
- NUMERO/ NUMERO (*):

TACOGRAFO/ REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 4702603
Nro. de ICM: 182519
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ORIGINAL

CEROOCHOSIETEOCHOCINCOTRESNUEVE


090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (2DO EJE LADO ACOMPAÑANTE)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (REEMPLAZAR BANDAS DELANTERAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Roca, Horacio J.	Ing. Ronconi, Claudio Luciano Mat. Nº: 40969(C.I.E.E.R.)

Página 1 de 1

Certificado: V-878539



CNRT CONTROL DEL TRANSPORTE — FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO — Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
4702603	08/01/2026 14:49

A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis	
	SOG110		02210239	
33a	Marca	4	Modelo	5 Año
	SCANIA		T113 H 4X2554	1993

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
	N3		Camión Tractor		Dormitorio		1s1d		4x2
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
	2		2		660.00 l		Gancho		Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
	3.40 m		2.60 m		8.40 m
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
	8.40 m		4.70 m		4.60 m


21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.40 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C		2.50 m		1.60 m

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
	4981 kg		5222 kg		N/C		N/C		N/C

25	Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SEGURIDAD MECANICA S R L Nº Taller: 15	Nombre: Claudio Luciano Ronconi Matrícula: 40969	


SOG110 015-01
08/01/2026 14:40
SCANIA
SOG110 015-02
08/01/2026 14:40
OlPXIKPyP9
SOG110 AG 1 880 015 1066215 1 V 878539
08/01/2026 14:24
RTO
Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).
Nro:-*
Denominación del Art. 33 (DNRPA)
CAMION TRACTOR C/CAB. DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA
-
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION
CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION
Taller de Revisión Técnica
SEGURIDAD MECANICA S R L
N° Taller: 15
Firma del Director Técnico
Nombre: Claudio Luciano Ronconi
Matrícula: 40969
QR


Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación
PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA
RTO
Línea de Inspección Nº: 1
CARGA SÍ
PASAJEROS (---------)
VTJL (---------)
PARTICULAR (---------)
CRT 040-015
FECHA 08/01/2026
HORA HI: 14:24 / HF: 14:51
Nro. 015-01066215
IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)
TITULAR: PARDO CONTRERAS CARLOS ANDRES
DOMINIO SOG110
AÑO 1993
MARCA
MODELO
NUMERO
CHASIS SCANIA
T113 H 4X2S54
02210239
MOTOR SCANIA
DS1134
RPA757551
TACOGRAFO
LIMITADOR
CARROCERIA -
TCA (CAJA ABIERTA)
EXPTE. VTP -
PLANO VTP No. -
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV
CONTROL DE PESADA (Kg)
CONTROL DE FRENOS
GASES
EJES
BASCULA
FZA. IZQ.
FZA. DER.
DIFERENCIA
EFICIENCIA
1
4710
11.23
10.65
5.16
47.35
2
5606
14.56
12.33
15.32
48.9
3
4
TOTAL
10316
48.19
PESO T. VEHIC.
2
10316
8.89
7.12
19.91
15.82
RUIDO
EXT. ESCAPE
100.0 dBA
Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).
ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO
030103(L) Sistema de frenos > Pedal de Freno > Almohadilla en mal estado
071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (3 MARIAS)
09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (ESTADO)
090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (2DO EJE LADO ACOMPAÑANTE)
10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (REEMPLAZAR BANDAS DELANTERAS)
RESULTADO DE LA INSPECCION
Apto
INSPECTOR
Roca, Horacio J.
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Ing. Ronconi, Claudio Luciano
Mat. Nº: 40969(C.I.E.E.R.)
Página 1 de 1
Certificado: V-878539



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT — Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). — Nro:- -

Denominación del Art. 33 (DNRPA)


SENASA -

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la

CARGA Sí

CRT 040-006

IDENTIFICACIÓN DEL VEHIC

TITULAR: MARIN ALEXIS

CHASIS HERMANN — **MARCA**

MOTOR -

TACOGRAFO

LIMITADOR

CARROCERIA -

TCA (CAJA ABIERTA)

EXPTE. VTP -

PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

Inspección Nº: 1

AR (----------)

06-01048105

AÑO 2006

NUMERO

E06A700102

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	2366
2	1721
3	1972
4	
TOTAL	6059
FRENO ESTAC.	

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
5.69	7.03	19.06	54.8
4.29	4.11	4.2	49.75
4.95	4.59	7.27	49.31
			51.58

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA		(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).


ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
	Dusset, Stefano	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: V-952474



Ministerio de Transporte
Presidencia de la

CARGA Sí
CRT 040-006

MS V-0952474
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA

REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA
Inspección Nº: 1
AR (---------)
006-01048105

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
2VSPoargXf

Serie V
CERTIFICADO Nº 0952474

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

TITULAR/ PROPIETARIO: MARIN ALEXIS JAVIER
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20395778456
DOMICILIO/ ENDEREÇO: B HIPODROMO CASA 10 MZ K
CIUDAD/ MUNICIPIO: GUALEGUAYCHÚ
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2820
TELEFONO/ TELEFONE: 3446 585272
E-MAIL/ E-MAIL(*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: FTB472
REGISTRO / RENAVAM: A616812
AÑO / ANO: 2006
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: O4

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 21/04/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 21/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 21/04/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-006
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41975P(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO/ ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 9.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: HERMANN
MODELO/ MODELO: A.BV.3E.23
NUMERO/ NUMERO: BD9A8V3E06A700102
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2O
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*): -
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CTE CMG
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: ACOPLADO
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*): -
NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4944175
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECINCODOSCUATROSIETECUATRO

RTO

TRC SUR

Ing. Ibarra Schwele Giuliano
MAT. C.I.E.E.R. Tº Nº 41975P
Ruta 14 - Km 38 - Gchú.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dusset, Stefano	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: V-952474

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
4944175	21/04/2026 09:30






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
FTB472	8D9ABV3E06A700102	
33a Marca	**4 Modelo**	**5 Año**
HERMANN	A.BV.3E.23	2006

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
04	Acoplado	S/Cabina	1d2d	N/C
11 Cantidad de Asientos	**12a Tanques de Combustible**	**12b Capacidad Total de Combustible**	**13 Tipo de Vinculación**	**14 Tipo de Super Estructura**
N/C	N/C	N/C	Ojal Toroidal	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.10 m	2.60 m	9.40 m
18 Longitud de Articulación	**19 Centro de Carga**	**20 Longitud de la Super Estructura**
11.20 m	N/C	N/C

21 Distancia entre Ejes							22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.50 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.50 m	1.80 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
2366 kg	1721 kg	1972 kg	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA ELIS N° Taller: 6	Nombre: Giuliano Ibarra Schwele Matrícula: 41975P	

Ministerio de Transporte Argentina


MS V-0878539
MERCOSUR
Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
26
VALIDO HASTA
27
MS V-0878539