


RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2SOYPeGENf

Certifico que o veículo identificado no presente, estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

1 ALTURA / ALTURA: 3.70 m.
2 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
3 LARGO / COMPRIMENTO: 14.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: HERMANN
24 MODELO/ MODELO: BARANDAS VOLCABLES SBV 3E 67 2+1
25 NUMERO/ NUMERO: 8EHSBV3E0HA000755
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG CMG CP CI CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: S143429
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
ALTURA DE PLANCHADA: 1.40m

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: FLORES LEANDRO DARIO ISAAC
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20286846670
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: 9 DE JULIO NORTE 32 LA CONSULTA
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5569
06 TELEFONO/ TELEFONE: 2622 15438072
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AB762FG**
10 REGISTRO / RENAVAM: A628985
11 AÑO / ANO: 2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 11/07/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 11/07/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **11/07/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: INSTECMEC S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-055
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. LEONARDO J. HUESO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
M.N. 11.070 / A

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNOOCHOSEISDOSSIETEUNO

MERCOSUR

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE REVISION TECNICA

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 080-055	FECHA 11/07/2026	HORA HI: 10:02 / HF: 10:19	Nro. **055-01210651**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: FLORES LEANDRO DARIO ISAAC — DOMINIO **AB762FG** — AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	BARANDAS VOLCABLES SBV	8EHSBV3E0HA000755
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	5745
2	5123
3	5421
4	
TOTAL	16289
FRENO ESTAC. 2	16289

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
14.94	14.36	3.88	51.99
15.37	14.35	6.64	59.14
12.47	14.09	11.5	49.94
			53.56
16.29	14.66	10.01	19.37

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Guerra Almeira, María	Ing. Hueso, Leonardo J. M&U N° 1070(C.P.I.G.M.)

Página 1 de 1

Certificado: W-186271

Escaneado con CamScanner

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
5143429	11/07/2026 10:16






A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis		
	AB762FG		8EHS8V3E0HA000755		
33a	Marca	4	Modelo	5	Año
	HERMANN		BARANDAS VOLCABLES SBV 3E 67 2+1		2017

B. Características de Modelo

6	Categoria	7	Tipo de Vehiculo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Traccion
	04		Semirremolque		S/Cabina		1d2d		N/C

11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
	N/C		N/C		N/C		Perno Rey		Caja Abierta / Portacontenedor

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
	3.70 m		2.60 m		14.60 m

18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
	13.50 m		N/C		N/C

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	2.50 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C		2.50 m		3.30 m

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
	5745 kg		5123 kg		5421 kg		N/C		N/C

25	Datos Complementarios
	ALTURA DE PLANCHADA: 1.40m

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSTEC MEC 5 A N° Taller: 55	Nombre: Leonardo Hueso Matrícula: 11070A	

Escaneado con CamScanner



2SOYPeGENf

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimient

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECT FIRMA / ACLARACI

Escaneado con CamScanner