Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
558AARchN

Serie V

CERTIFICADO Nº 0956739

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: NOIR SUSANA INES
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 27139407658
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: RICARDO ROJAS 799
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
06 TELEFONO/ TELEFONE: 03454220505 0345154044685
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): TRANSNOIR@HOTMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AD570PR**
10 REGISTRO / RENAVAM: A676006
11 AÑO / ANO: 2019
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 22/07/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 22/07/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **22/07/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: HERMANN
24 MODELO/ MODELO: BARANDA VOLCABLE A BV 4E 11
25 NUMERO/ NUMERO: 8EHABV4E0KA000019
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 4
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 2D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 36000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*) CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES.


FCM Nº: 5171727
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVECINCOSEISSIETETRESNUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6. - Inscripción CNRT	Nro -

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 22/07/2026	HORA HI: 16:15 / HF: 16:38	Nro. **016-01084307**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: NOIR SUSANA INES	DOMINIO **AD570PR**	AÑO 2019

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	BARANDA VOLCABLE A BV	8EHABV4E0KA000019
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	1875	5.59	5.02	10.2	57.68	CO(%)	HC(ppm)
2	1786	4.74	5.19	8.67	56.68	NOX	
3	1896	5.42	5.51	1.63	58.76	RUIDO	
4	2116	6.22	5.77	7.23	57.76	EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7673				57.74	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 4	7673	6.03	6.41	5.93	16.53	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (LEVE JUEGO EN BALANCINES 3ER a 4to eje)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (2DO EJE AMBOS LADOS BUJES TENSORES ,)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (1ER EJE LEVE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto		Ing. Rolando Jorge Andrés

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner