Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
19BGsCwnm

Serie **W**

CERTIFICADO N° 0030053

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: LAUMANN NESTOR GUSTAVO (*)
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30714721808
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: CESAR CITO 483
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: VILLA MARÍA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5900
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 353155002435
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF**: CÓRDOBA
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **KEB191**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A354405
11 **AÑO** / ANO: 2011
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 02/07/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 02/07/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **02/07/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: INSPEC. TÉCNICA VILLA MARIA S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 050-117
18 **RESPONSABLE TECNICO**: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. NORBERTO DANNA
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 12664810/2274(CIEC)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.75 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.56 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO: P340 A4X2
25 **NUMERO**/ NUMERO: +9BSP4X200++B3681069+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA** / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 8164505
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 08217526

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:


OPERADOR: LAUMANN LOGISTICA Y SERVICIOS S.R.L
FCM Nº: 5125172
Nro. de ICM: 18521
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 850.0


(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROTRESCEROCEROCINCOTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





19BGsCwnmM

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMIÓN TRACTOR C/DORM. CON PLATO DE ENGANCHE
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-117	FECHA 02/07/2026	HORA HI: 16:35 / HF: 17:07	Nro. **117-01140215**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LAUMANN NESTOR GUSTAVO	DOMINIO **KEB191**	AÑO 2011

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	P340 A4X2	+9BSP4X200++B3681069+
MOTOR SCANIA	DC 11 03	8164505
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		08217526
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5210	11.49	12.7	9.53	47.33
2	2470	6.71	6.25	6.86	53.49
3					
4					
TOTAL	7680				49.31
FRENO ESTAC. 2	7680	6.43	6.26	2.64	16.84

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 1.30
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	89.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

APTO

GUILLERMO PARRAGA
INSPECTOR TÉCNICO
ITV VILLA MARIA S.R.L.

NORBERTO J. DANNA
ING. ELECTROMECÁNICO



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE — FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
5125172	02/07/2026 17:06


A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis		
KEB191	+9BSP4X200++B3681069		
33a Marca	4 Modelo	5 Año	
SCANIA	P340 A4X2	2011	

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
2	2	850.00 l	Plato	Plato de Enganche

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.75 m	2.56 m	6.10 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
4.46 m	3.45 m	N/C

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	3.50 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.44 m	1.18 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
5210 kg	2470 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSPECCION TECNICA VEHICULAR VILLA MARIA S R L N° Taller: 117	Nombre: Norberto Danna Matrícula: 12664810/2274	

Ministerio de Transporte Argentina