Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
LYblZckwuW

Serie V

CERTIFICADO Nº 0997963

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

07 TITULAR/ PROPIETARIO:	MERI MAR S.R.L.
08 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30707902090
09 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	BUENOS AIRES 2044
10 CIUDAD/ MUNICIPIO:	ITUZAINGÓ
11 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3302
12 TELEFONO/ TELEFONE:	3814683786
13 E-MAIL/ E-MAIL(*):	LSILENZI@MERIMARSRL.COM.AR
14 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CORRIENTES
15 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	PLN345
16 REGISTRO / RENAVAM:	A417171
17 AÑO / ANO:	2016
18 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
19 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	14/04/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	14/04/2026
21 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	14/04/2027
15 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	ISVA S.R.L.
22 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-054
16 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. MARÍA DOLORES INES
17 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	2-2606-8(CIE)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.30 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	RANDON
24 MODELO/ MODELO:	SR.CG.02+01 14.50 MTS LARGO
25 NUMERO/ NUMERO:	8B8GSRA3FGM006902
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CI CPG CTE CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4927509
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

MODELO

ORIGINAL

CERONUEVENUEVESIETENUEVESEISTRES







LYblZckwuW

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 14/04/2026	HORA HI: 10:54 / HF: 11:49	Nro. **054-01116648**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: MERI MAR S.R.L.	DOMINIO **PLN345**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR.CG.02+01 14.50 MTS	8B8GSRA3FGM006902
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4215	11.2	13.5	17.04	59.74
2	2395	9.54	7.36	22.85	71.93
3	2519	6.95	7.92	12.25	60.17
4					
TOTAL	9129				63.06
FRENO ESTAC. 3	9129	6.35	7.88	19.42	15.89

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico (PERDIDA DE AIRE - ZONA ACOPLES entre vehículo motriz y arrastrado)

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (GUARDAPOLVOS DE FRENOS COMPLETAR FALTANTES)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMATICOS DEL 1ER Y 3ER EJE - ESTADO)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (PARAGOLPES - ESTADO)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (> Círculo de Velocidad Máxima- UBICACION)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas Retrorreflectivas - LATERALES - ESTADO)

DOLORES FERNANDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, María	Ing. Fernandez, María Dolores Inés Mat. Nº: 2-2606-8(CIE)

Certificado: V-997963

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2


CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 14/04/2026	HORA HI: 10:54 / HF: 11:49	Nro. **054-01116648**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: MERI MAR S.R.L.	DOMINIO **PLN345**	AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR.CG.02+01 14.50 MTS	8B8GSRA3FGM006902
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, María	Ing. Fernandez, María Dolores Inés Mat. Nº: 2-2606-8(CIE)

Certificado: V-997963