


MS V-0592504

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/ AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
C32QGJOEM

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 4.00 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 15.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: MALDONADO
24 MODELO/ MODELO: SEMIRREMOLQUE 3 EJES TIPO CURTAIN
25 NUMERO/ NUMERO: 8EMS14735GA000136
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CI CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCCF(CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 4515537
Nro. de ICM: 165078
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 200.0

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1 TITULAR/ PROPIETÁRIO: HERALDICA S.A.
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712155147
3 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CALLE PUBLICA 260
4 CIUDAD/ MUNICIPIO: MAIPU
5 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5523
6 TELEFONO/ TELEFONE: 736
7 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA604JE
10 REGISTRO / RENAVAM: B190896
11 AÑO / ANO: 2016
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: 04

14 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 20/10/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 20/10/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: INSTECMECANICA
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-055
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LEONARDO J. HUESO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

Ingeniero Jorge Hueso
Industrial
11.070/A

MERCOSUR

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCONUEVEDOSCINCOCEROCUATRO

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	SEMIACOPLADO FURGON FRIGORIFICO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

CNRT CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
4515537	20/10/2025 18:09






A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis		
AA604JE		8EMS1473SGA000136			
33a	Marca	4	Modelo	5	Año
MALDONADO		SEMIRREMOLQUE 3 EJES TIPO CURTAIN SIDER		2016	

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehiculo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
04		Semirremolque		S/Cabina		1d2d		N/C	
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
N/C		1		200.00 l		Perno Rey		Caja Frigorífica	

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
4.00 m		2.60 m		15.20 m	
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
13.50 m		N/C		N/C	

21	Distancia entre Ejes						22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	2.50 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.50 m		3.20 m

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
3421 kg		2489 kg		2741 kg		N/C		N/C	

25	Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSTEC MEC S A N° Taller: 55	Nombre: Leonardo Hueso Matrícula: 11070A	

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-055	FECHA 20/10/2025	HORA HI: 17:53 / HF: 18:10	Nro. **055-01197619**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: HERALDICA S.A. — DOMINIO **AA604JE** — AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SEMIRREMOLQUE 3 EJES	8EMS1473SGA000136
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3421	8.9	8.55	3.93	52.0
2	2489	7.47	7.22	3.35	60.16
3	2741	6.85	7.95	13.84	55.04
4					
TOTAL	8651				
FRENO ESTAC. 2	8651	7.79	8.65	9.94	55.31
					19.37

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas (Hojas desplazadas)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (Tensor, bujes con juego)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 - 4

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Rosales, Mauricio E.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Certificado: V-592504