Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA

4OKn1oUlm

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0168753

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO	
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	NOIR SUSANA INES
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CUIT 27139407658
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	RICARDO ROJAS 799
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	CONCORDIA
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3200
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	03454220505 0345154044685
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	TRANSNOIR@HOTMAIL.COM ENTRE RIOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	IDH527
10 REGISTRO / RENAVAM:	A893979
11 AÑO / ANO:	2009
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	12/08/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	12/08/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	12/08/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGAO DE INSPEÇÃO:	VASCO S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	090-126
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HORACIO MARTINEZ
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	3868(CPIAA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.00 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	8.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO:	AXOR 1933 S
25 NUMERO/ NUMERO:	9BM9582079B640382
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)	1S-2D
28 TARA / TARA (*)	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORIA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	926921U0813308
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*)	330 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*)	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*)	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5225090
Nro. de ICM: 145937
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 590.0

MERCOSUR

ORIGINAL


CEROUNOSEISOCHOSIETECINCOTRES



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



4OKn1oUlmH

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMIÓN TRACTOR C/CAB. DORMIT. Y CAJA ABIERTA B.V.
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION
		-		

Escaneado con CamScanner

F7

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 090-126	FECHA 12/08/2026	HORA HI: 11:26 / HF: 11:50	Nro. **126-01063158**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: NOIR SUSANA INES	DOMINIO **IDH527**	AÑO 2009

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 1933 S	9BM9582079B640382
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 926 EURO	926921U0813308
TACOGRAFO			
LIMITADOR			-
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	PLANO VTP No. -
-		EXPTE. VTP -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	4326
2	2641
3	2396
4	
TOTAL	9363
FRENO ESTAC. 2	9363

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
10.23	9.77	4.5	47.13
5.96	6.41	7.02	47.75
5.77	5.53	4.16	48.08
			47.54
			16.73
7.96	7.41	6.91	

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.09
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	90.1 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL
DERIVA	1.0	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020501(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fijación defectuosa (al chasis y suspensión) (BUJE INFERIOR AMORTIGUADOR 3ER EJE DERECHO)

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (BUJES BARRA ESTAB. DELANTERA Y TRASERA)

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (2DO EJE)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (BANDAS FRONTALES)

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre (GANCHO CERCANO AL DESGASTE PERMITIDO.)

CAMBIAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto		Ing. Martinez, Horacio

Escaneado con CamScanner