Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5Rde2PYq1l

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0186757

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

07 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	JOAQUIN MARTIN S.A
08 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30712508546
09 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	CADETES ARGENTINOS 10380
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	GUAYMALLÉN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5519
06 TELEFONO/ TELEFONE:	2614675369
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
03 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
10 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**NXG820**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A313410
11 AÑO / ANO:	2014
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	10/07/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	10/07/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**10/07/2027**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA. NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVITE S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-017
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LUIS ALBERTO CALDERON
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.60 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MALDONADO
24 MODELO / MODELO:	SR-PL
25 NUMERO/ NUMERO:	8EMA1353SDA000023
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA (*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CF CP CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NUMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES.

FCM Nº: 5141292
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL


CEROUNOOCHOSEISSIETECINCOSIETE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

POR REVITE S.A.
ING. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. "A"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MERCOSUR



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6 - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

POR REVTEC S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 Cat. "A"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 10/07/2026	HORA HI: 12:19 / HF: 12:38	Nro. **017-01153072**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: JOAQUIN MARTIN S.A	DOMINIO **NXG820**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SR-PL	8EMA1353SDA000023
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2320	5.6	4.85	13.39	45.92
2	1900	3.86	4.69	17.7	45.87
3	2140	4.21	5.52	23.73	46.35
4					
TOTAL	6360				46.05
FRENO ESTAC. 1	6360	6.68	7.75	13.81	23.13

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	
RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

170202(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Existencia de soldaduras reparaciones mal efectuadas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

por REVITE S.A.
Ing. LUIS ALBERTO CALDERON
MAT. 7258 - CAT. "A"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: W-186757