

dpztkmGQMj

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO

PASAJEROS (----

FECHA 29/07/2026

VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)


MARCA

MONTENEGRO

CONTROL DE PESADA (KG)

BASCULA

TOTAL


TCA (CAJA ABIERTA)
CONTROL DE FRENOS
Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe
y/o reparación habilitado por la CNTTSV, debiendo exigir la "certi
técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo
RTO (Disposición 5STA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).
ANOMALIAS
020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, S
de bujes (silenblocks) (1ER EJE LADO
070701(L) Sistema Electrico
Color de las luces no perm
09010302(L) Carro
inadecuada
090801



RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
dpztkmGQM

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- TITULAR/ PROPIETARIO: PESSOLANI JUAN JOSE Y OTRO (*)
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20230913081
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: BROWN Nº2315
- CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
- TELEFONO/ TELEFONE: 0345
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: SZF136
- REGISTRO / RENAVAM: B319874
- AÑO / ANO: 1980
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 29/07/2026
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 29/07/2026
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 29/01/2027
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: MOTORTEST S.R.L.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-016
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. HECTOR DANIEL PALOPOLO
- Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- ALTURA / ALTURA: 3.20 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MÁRCA: MONTENEGRO
- MODELO/ MODELO: S.B.V.2
- NUMERO/ NUMERO: 37898
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: PESSOLANI JUAN JOSE
FCM Nº: 5187507
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERONUEVECINCOSEISOCHODOSOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Inadecuada


090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (AGREGADO DETRAS DEL 3ER EJE)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS TRIANGULARES TRASERAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopolo, Hector Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Certificado: V-956828





Secretaría de Transporte
Ministerio del Interior y Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Linea de Inspección Nº: 1

CENTRO: 040-016	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)	FECHA 29/07/2026	HORA HI: 09:16 / HF: 10:08	Nro. 016-01084417
TITULAR: PESSOLANI JUAN JOSE Y OTRO			

MARCA		DOMINIO SZF136	AÑO 1980
CHASIS MONTENEGRO	MODELO		NUMERO
MOTOR -	S.B.V.2		37898
TACOGRAFO	-		-
LIMITADOR			
CARROCERIA -			
-	TCA (CAJA ABIERTA)		-
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	4011
2	2177
3	2305
4	
TOTAL	8493
FRENO ESTAC. 3	8493

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
10.41	8.9	14.51	49.08
4.69	5.82	19.42	49.21
5.76	4.84	15.97	46.88
			48.51
7.44	6.94	6.72	17.26

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (1ER EJE LADO IZQ)


070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (LATERALES DEBEN SER DE COLOR AMBAR)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (AGREGADO DETRAS DEL 3ER EJE)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS TRIANGULARES TRASERAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopoli, Hector Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)


Certificado: V-956828