


Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2qxyfM7w5t

Serie W

CERTIFICADO N° 0205989

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Para uso en vehículos identificados en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/92.
Para uso em veículos identificados no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/92.

TITULAR DE DOMINIO: TRANSPREB S.A.
RUT/CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30623156458
DOMICILIO: RUTA PROVINCIAL 177KM 2.5
CIUDAD / MUNICÍPIO: VILLA CONSTITUCIÓN
CÓDIGO POSTAL / CEP(*): 2919
TELÉFONO / TELEFONE: 03400474001 3813023434
E-MAIL / E-MAIL(*): TPREB@CABLENET.COM.AR
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE

MATRÍCULA / DOMINIO / PLACA: **AA368RT**
REGISTRO / RENAVAM: A525397
AÑO / ANO: 2016
CATEG. VEHICULAR / CATEGORIA VEÍCULO: O4

FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO: 07/08/2026
FECHA DE EMISIÓN / DATA DE EMISSÃO: 07/08/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **07/08/2027**
CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: DILEY ITV SA
NOMBRE DEL CENTRO DE INSPECCIÓN
CÓDIGO CENTRO DE REVISIÓN: 100-032
CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO
RESPONSABLE TÉCNICO: ING. MARIO E. MONTECCHIA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: 2-5160 / M.I. C.P.I.N.I. 5185-7
FIRMA RESP. TÉCNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado de obligatorio / Item de preenchimento obrigatório

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA: 2.75 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 14.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: RANDON
MODELO / MODELO: SR CG 02+01 14.30 MTS LARG
NÚMERO / NÚMERO: 8B8GSRA3FGM006990
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
NÚMERO / NÚMERO (*): -
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERÍA / MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO / TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CP
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO/ REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*): -
NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM N° 5214989
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MERCOSUR

ORIGINAL

CERODOSCEROCINCONUEVEOCHONUEVE

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



2qxyfM7w5t

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 8. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

de transporte
ncia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
32	FECHA 07/08/2026	HORA HI: 18:05 / HF: 18:34	Nro. **032-01111683**

N DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

NSPREB S.A.

DOMINIO **AA368RT** | AÑO 2016

MARCA	MODELO	NUMERO
DON	SR.CG.02+01 14.50 MTS	8B8GSRA3FGM006990
	-	-
	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

L DE PESADA (Kg)	CONTROL DE FRENOS				GASES	
BASCULA	FZA. IZQ	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
6900	18.65	17.5	6.17	53.41	CO(%)	HC(ppm)
3560	8.54	9.6	11.04	51.94	NOX	
3640	9.2	9.9	7.07	53.49	RUIDO	
					EXT. ESCAPE	
					INT. PASAJE	MOT. 3/4
				53.06	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
14100					DERIVA	(m/Km

ORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación ión habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la sición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CODIGO

) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, s, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del as campanas (GUARDA POLVOS)

L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, ientos, corrosiones (FISURAS 3ER EJE)

01(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o ía de corrosión (ESTADO DE CARROCERIA)

DO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
apto	Godoy, Pablo Alberto	INGENIERO INDUSTRIAL Mat. N° C-5185 (C.I.E.P.S.F.)

Página 1 de 1

Certificado: W-205989