


Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1tnp7JaLJ9

Serie W

CERTIFICADO Nº 0438275

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TESTA RODRIGO EXEQUIEL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20367350297
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: LA VIRGEN S/N
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5551
06 TELEFONO/ TELEFONE: 2616456102
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA710GI
10 REGISTRO / RENAVAM: B226517
11 AÑO / ANO: 2016
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 25/08/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 25/08/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 25/08/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITÉ S.A
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. BRUNO R. ROMANO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 0005279(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

Por REVITÉ S.A.
Bruno Rolando Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.80 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: VOLVO
24 MODELO/ MODELO: FH540 4X2 T
25 NUMERO/ NÚMERO: *9BVRG40A5HE840957*
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): D13904059C2E
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): 540 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CF CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE GAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 09604005

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 5256028
Nro. de ICM: 368062
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1060.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROCUATROTRESOCHODOSSIETECINCO


APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Romero Saravia, Zahira	Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)

Por REVITÉ S.A.
Bruno Rolando Romano
Ingeniero Industrial
Mat. 0005279

Página 1 de 1

Certificado: W-438275



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 25/08/2026	HORA HI: 11:10 / HF: 11:25	Nro. **017-01154669**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TESTA RODRIGO EXEQUIEL — DOMINIO **AA710GI** — AÑO 2016

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH540 4X2 T	*9BVRG40A5HE840957*
MOTOR	VOLVO	D13A	D13904059C2E
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09604005
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.19
1	5540	13.2	12.6	4.55	47.47	CO(%)	HC(ppm)
2	2020	4.89	4.22	13.7	45.97	NOX	
3	1460	3.58	2.96	17.32	45.66	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	88.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	9020				46.84	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 1	9020	8.12	7.47	8.0	17.62	DERIVA	-4.7 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

081102(L) Instrumentos y Accesorios > Espejos Exteriores > Descripción libre (FISURADO)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (PATENTE MAL ESTADO)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PIQUETES)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Romero Saravia, Zahira	Por REVITEC S.A. Bruno Roberto Romano Ingeniero Industrial Mat. 0005279 Ing. Romano, Bruno R. Mat. Nº: 0005279(C.P.I.I.)

Página 1 de 1

Certificado: W-438275


PLANILLA DE
OBLIGATORIA
RTO
GLOBETROTTER
TESTA
AA710GI G C 080-017 1154559 1 W 438275
25/08/2026 11:10
1tnp7JaLJ9
* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Antecedentes de la Actividad
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).
Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP
TRACTOR CON PLATO
SENASA
-
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION
CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION
Valeria Loume
Apoderada