


Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
9QmGhTAJPt

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.50 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 14.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: RANDON
24 MODELO/ MODELO: SE.CG.02+01
25 NUMERO/ NUMERO: 8B8GSRA3F8M001550
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*):
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*):
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):
34 POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO:
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CP CI CMG CF SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC-FCAJA ABIERTA

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA S.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714556947
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: ZAMARBIDE Nº 31
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN RAFAEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5600
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: GPP058
10 REGISTRO / RENAVAM: 882183
11 AÑO / ANO: 2007
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: U4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/09/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 10/09/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: INSTECMEC S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 060353
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ingeniero Electromecanico Lucero Aldo Eduardo Mat. 7062 - ^ ING. ALDO EDUARDO LUCERO
19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 7062 CAT "A"(MENDOZA)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5301125
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
ALTURA DE PLANCHADA: 1.40m

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROTRESNUEVEDOSUNOCINCO

MERCOSUR

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (Actuación defectuosa de las válvulas)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (cortes, erosiones)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Guerra Almeira, María	Ingeniero Electromecánico Lucero Aldo Eduardo Mat. 7062 - ^ Ing. Lucero, Aldo Eduardo Mat. Nº: 7062 CAT "A"(MENDOZA)

Certificado: W-439215



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
5301125	10/09/2026 09:10






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis		
GPP058	8B8GSRA3F8M001550		
33a Marca	4 Modelo	5 Año	
RANDON	SE.CG.02+01	2007	

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
O4	Semirremolque	S/Cabina	1d2d	N/C

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
N/C	N/C	N/C	Perno Rey	Caja Abierta / Portacontenedor

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.50 m	2.60 m	14.50 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
13.10 m	N/C	N/C

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	2.50 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.50 m	3.40 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
5987 kg	5354 kg	5789 kg	N/C	N/C

25 Datos Complementarios
ALTURA DE PLANCHADA 1.40m

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSTEC MEC S A N° Taller: 55	Nombre: Aldo Eduardo Lucero Matrícula: A 7062 Ingeniero Electromecánico Lucero Aldo Eduardo Mat. 7062 - A	

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Secretaría de Transporte
Presidencia de la Nación

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

090 055	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA 10/09/2026	HORA HI: 08:51 / HF: 09:13	Nro. 055-01213609

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GIAROLI TRANSPORTE Y LOGISTICA S.R.L. | DOMINIO **GPP058** | AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SE.CG.02+01	8B8GSRA3F8M001550
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		5987	13.77	16.17	14.84	50.98	CO(%)	HC(ppm)
2		5354	13.92	13.39	3.81	52.0	NOX	
3		5789	17.37	13.32	23.32	54.04	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		17130				52.33	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.	2	17130	13.7	15.42	11.15	17.33	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico (> Pérdida de aire)

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (Actuación defectuosa de las válvulas)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (cortes, erosiones)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Guerra Almeira, María	Ingeniero Electromecánico Lucero Aldo Eduardo Mat. 7062 - A Ing. Lucero, Aldo Eduardo Mat. Nº: 7062 CAT "A"(MENDOZA)

Certificado: W-439215