Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 25/06/2026	HORA HI: 14:27 / HF: 14:42	Nro. **017-01152615**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GIUSTI WALTER DEL CARMEN	DOMINIO **MOY991**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	FORD	CARGO 1722	9BFYEAXV2DBL24014
MOTOR	FORD	CARGO 1722	36404174
TACOGRAFO LIMITADOR	SIEMENS No		08711166
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.96
1		3821	9.41	8.69	7.65	48.29	CO(%)	HC(ppm)
2		3861	8.31	8.94	7.05	45.54	NOX	
3								
4							RUIDO	
							EXT. ESCAPE	89.0 dBA
TOTAL		7682				46.91	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC.	1	7682	8.01	8.22	2.55	21.54	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
							DERIVA	2.63 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks)

040504(L) Chasis > Motor Transmisión > Inexistencia de seguro de cardan

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURADO)

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre (CAMBIAR GANCHO PROXIMA RTO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, facundo	por REVITE S.A. Ing. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258 - CAT. "A" Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)





3WJVeJiXon

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRT	TRACTOR CON CAJA ABIERTA
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
3WJVeJiXon

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0184568

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	GIUSTI WALTER DEL CARMEN
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20220280056
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	MITRE N 108
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	BULNES
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5845
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3585088201
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	CÓRDOBA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	MOY991
10 REGISTRO / RENAVAM:	A800788
11 AÑO / ANO:	2013
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	25/06/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	25/06/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	25/06/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	REVITÉ S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	080-017
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. LUIS ALBERTO CALDERON
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

MAT. 7258 - CAT. "A"

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	8.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	FORD
24 MODELO/ MODELO:	CARGO 1722
25 NUMERO/ NUMERO:	9BFYEAXV2DBL24014
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	36404174
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CMG CI CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	SIEMENS
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	08711166

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:


FCM Nº: 5107150
Nro. de ICM: 136200
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ORIGINAL

CEROUNOOCHOCUATROCINCOSEISOCHO

MERCOSUR

PROXIMA RTO)



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Apto

Página 1 de 1

Certificado: W-184568