

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUA FIRMA / ACLARACION


AVP
PRIV-TRAN CARGA INTERJUR
CHASIS 619T1-A-23736
MOTOR 8210.02*031-S017125*A
VENCE -/-/-
DNRPA

Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

SI	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
040-016	FECHA 25/08/2026	HORA HI: 10:25 / HF: 11:03	Nro. 016-01084905

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: PESSOLANI JUAN JOSE Y OTRO

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	FIAT		
MOTOR	FIAT	619 T1	619T1-A-23736
TACOGRAFO		8210.02.031	8210020315017125A
LIMITADOR			
CARROCERIA -			
-		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-

DOMINIO WKQ430 — AÑO 1987

EXPTE. VTP - — PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4686	10.26	11.15	7.98	46.57
2	2185	6.33	5.01	20.85	52.9
3					
4					
TOTAL	6871				48.59
FRENO ESTAC. 2	6871	5.66	5.12	9.54	15.99

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 1.24	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		
RUIDO		
EXT. ESCAPE	92.5 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-9.44	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (2DO EJE LADO DERECHO)

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción (*Pérdidas de fluidos*)

050101(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Corrosión avanzada (REPARAR SILENCIADOR)

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales (SALIDA)

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (QUITAR AGREGADAS DELANTERAS CENTRALES)


071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

080303(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Tacógrafo (Registro de Operaciones) > Faltante o incompatibilidades (cuando corresponda) N2 y N3 Cargas Generales (NO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 11127 (C.I.E.E.R)

Certificado: W-179314

[redacted]



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
040-016	FECHA 25/08/2026	HORA HI: 10:25 / HF: 11:03	Nro. **016-01084905**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: PESSOLANI JUAN JOSE Y OTRO

	MARCA	DOMINIO **WKQ430**	AÑO 1987
CHASIS	FIAT	MODELO	NÚMERO
MOTOR	FIAT	619 T1	619T1-A-23736
TACOGRAFO		8210.02.031	8210020315017125A
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

POSEE)

080702(L) Instrumentos y Accesorios > Lavaparabrisas y Limpiaparabrisas > Funcionamiento deficiente o escobilla/s deteriorada/s (ESTADO LEVE)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (ESTADO Y UBICACION)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (2DO EJE LADO DERECHO disp. anti-proyección)

