


RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
27mF4DKFT

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: GOMEZ ENZO WALTER
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20321947531
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: Bº HUAYQERIAS M1 C1
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN CARLOS
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5569
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 2622 15677300
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): A@R.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **BLI681**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A603391
11 **AÑO** / ANO: 1997
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 11/08/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 11/08/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **11/02/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** TECNAC S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-005
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. SERGIO F. FADER
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: IO13622(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

SERGIO FEDERICO FADER
ING. ELECTRONICO
Mat. Prov.: 11601 A
Mat. Nac.: IO13622

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.70 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MALDONADO
24 **MODELO**/ MODELO: SRVC-135
25 **NUMERO**/ NUMERO: 5007-1313
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 **TARA** / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG CI
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*):
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
FCM Nº: 5223395
Nro. de ICM: 276191
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNONUEVECEROOCHOOCHOCERO

25(L) Otras Anomalías (Ingrese Descripción en la Columna Observación del Sistema RTOCENT)
(FALTAN GUARDAPOLVOS EN GRAL)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. Fader, Sergio F. Mat. Nº: IO13622(COPIME)

SERGIO FEDERICO FADER
ING. ELECTRONICO
Mat. Prov.: 11601 A
Mat. Nac.: IO13622

Certificado: W-190880

MERCOSUR
RTO
Scanned with CamScanner



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	SEMIACOPLADO CON CAJA ABIERTA
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-005	FECHA 11/08/2026	HORA HI: 16:43 / HF: 17:07	Nro. **005-01077881**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GOMEZ ENZO WALTER	DOMINIO **BLI681**	AÑO 1997

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SRVC-135	5007-1313
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	5500	15.1	11.44	24.24	49.19	CO(%)	HC(ppm)
2	1190	3.7	3.8	2.63	64.25	NOX	
3	1350	4.0	4.1	2.44	61.16	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8040				53.43	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	8040	9.0	9.21	2.28	23.09	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (TENSORES EN 3 EJE)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (DETERIORADO)

25(L) Otras Anomalias (Ingrese Descripción en la Columna Observación del Sistema RTOCENT)
(FALTAN GUARDAPOLVOS EN GRAL)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. Fader, Sergio F. Mat. Nº: IO13622(COPIME) SERGIO FEDERICO FADER ING. ELECTROMECÁNICO Mat. Prov.: 11501 A Mat. Nac.: IO13622

Certificado: W-190880

Scanned with CamScanner

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
5223395	11/08/2026 17:06






A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis		
BLI681		5007-1313			
33a	**Marca**	**4**	**Modelo**	**5**	**Año**
MALDONADO		SRVC-135		1997	

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
O4		Semirremolque		S/Cabina		1d2d		N/C	
11	**Cantidad de Asientos**	**12a**	**Tanques de Combustible**	**12b**	**Capacidad Total de Combustible**	**13**	**Tipo de Vinculación**	**14**	**Tipo de Super Estructura**
N/C		N/C		N/C		Perno Rey		Caja Abierta	

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
2.70 m		2.60 m		14.50 m	
18	**Longitud de Articulación**	**19**	**Centro de Carga**	**20**	**Longitud de la Super Estructura**
13.60 m		N/C		N/C	

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	2.45 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.47 m		3.00 m	

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
5500 kg		1190 kg		1350 kg		N/C		N/C	

25	Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
TECNAC SA N° Taller: 5	Nombre: Sergio Fader Matrícula: IO13622	

Scanned with CamScanner