

MgFKRj8w1s

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con CamScanner



de transporte
encia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
090-026	FECHA 23/09/2026	HORA HI: 12:29 / HF: 12:47	Nro. 026-01092759

CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LOPEZ EDGARDO ALFREDO | DOMINIO EEX833 | AÑO 2003

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	17310	9BWVR82T33R315737
MOTOR	CUMMINS	6CT AA	3971411070160958024
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS			
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1		4624	10.79	10.92	1.19	47.86
2		4004	9.65	10.25	5.85	50.66
3						
4						
TOTAL		8628				49.16
FRENO ESTAC.	1	8628	9.65	8.5	11.92	21.44

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.89	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		

RUIDO		
EXT. ESCAPE	87.5 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	2.6	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA 4471409
EL TREBOL DE MENDOZA S.A



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Vega, Luciano A.	Ing. Peña Mava Florencia Mat. N° 0005221 (C.P.I.I.)

Certificado: W-442412

Escaneado con CamScanner

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
MgFKRj8w1s

Serie W

CERTIFICADO Nº 0442412

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: LOPEZ EDGARDO ALFREDO
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 20182323382
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: BELTRAN Nº 935
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: SAN RAFAEL
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5600
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 02604435935
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **EEX833**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A592222
11 **AÑO /** ANO: 2003
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 23/09/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 23/09/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **23/03/2027**
CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
OME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
ODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
ÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
SPONSABLE TECNICO: ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
SPONSÁVEL TÉCNICO:
E REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 0005221(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.10 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO/** MODELO: 17310
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BWVR82T33R315737
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 39714110701609580 24
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CP CMG CF CI CTE
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5337602
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO

MS W-044241 3

Escaneado con CamScanner