


Ministerio de Transport
Presidencia de la

REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA

Inspección Nº: 1

CARGA Sí

(---------)

CRT 040-006

6-01046625

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
34aIZVmq5

Serie V

CERTIFICADO Nº 0406088

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: DENARDI JOAQUIN OSCAR
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20363815902
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: R. S. PEÑA 656
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: URDINARRAIN
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2820
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 03446 15400002
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **PIF793**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B145701
11 **AÑO** / ANO: 2015
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 17/10/2025
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 17/10/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **17/10/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040-006
18 **RESPONSABLE TECNICO:**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 41975P(CIEER)

Ibarra Schwele Giuliano
Mat. C.T.E.E.R. Nº 41975P
FIRMA RESP. TÉCNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
26 **ALTURA /** ALTURA: 3.30 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 9.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: LAMBERT
24 **MODELO/** MODELO: A3BV
25 **NUMERO/** NUMERO: 8E9A0083BGA314070
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: ACOPLADO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE GAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4509050
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCUATROCEROSEISCEROOCHOOCHO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dusset, Stefano	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER) Ibarra Schwele Giuliano Mat. C.T.E.E.R. Nº 41975P Ruta 14 Km 65 - Gchú.

Certificado: V-406088





* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION





Ministerio de Transporte
Presidencia de la N

REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Inspección Nº: 1

CARGA Sí		(---------)
CRT 040-006		6-01046625
IDENTIFICACION DEL VEHICU		
TITULAR: DENARDI JOAQU		AÑO 2015
MARCA		**ÚMERO**
CHASIS LAMBERT		GA314070
MOTOR -		
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2253	6.68	7.52	11.17	64.25	CO(%)	HC(ppm)
2	1394	3.11	2.88	7.4	43.8	NOX	
3	1848	4.31	4.9	12.04	50.8	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	5495				54.54	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.						DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (BUJES DE TENSOR EN 3º EJE LADO DERECHO)

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado (TULIPAS LUZ DE RETROCESO)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dusset, Stefano	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER) Ing. Ibarra Schwele Giuliano Mat. C.T.E.R.N.S 41975P Ruta 14 Km 66 - Gchu.

Certificado: V-406088

