Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
4eOno7ZMe

Serie V

CERTIFICADO Nº 0676505

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO:	TRANSPORTE DE LOS ARROYOS SRL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30710038992
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	BUENOS AIRES 124
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	EMPALME VILLA CONSTITUCION
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2918
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AF744SW
10 REGISTRO / RENAVAM:	A907430
11 AÑO / ANO:	2023
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEICULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	05/11/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBADO:	05/11/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	05/11/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-082
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GUSTAVO J. RAMUNDO
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	I013554(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	4.00 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	7.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	IVECO
24 MODELO/ MODELO:	600S44TLA15
25 NUMERO/ NUMERO:	8ATM2S5H0PX120410
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORIA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*):	F3BE3681N5093701
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	440 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CP CI CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NUMERO (*):	10416653

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: ECOTRANS S.A.
FCM Nº: 4555730
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 920.0

ORIGINAL

CEROSEISSIETESEISCINCOCEROCINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

APTO
CIRCSUR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Martinez, Diego	Ing. Ramundo, Gustavo J. Mat. Nº: I013554(COPIME)

Certificado: V-676505





4eOno7ZMer

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-


Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 05/11/2025	HORA HI: 12:05 / HF: 12:47	Nro. **082-01296002**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS SRL — DOMINIO **AF744SW** — AÑO 2023

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	IVECO	600S44TLA15	8ATM2SSH0PX120410
MOTOR	IVECO	600S44TLA15	F3BE3681N5093701
TACOGRAFO	CONTINENTAL		10416653
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4300	14.23	14.22	0.07	67.44
2	4020	13.06	12.27	6.05	64.23
3	1450	4.23	4.56	7.24	61.79
4					
					65.28
TOTAL	9770			47.91	33.45
FRENO ESTAC. 2	4885	10.54	5.49	11.31	15.32
3	4885	3.45	3.89		

GASES			
BACHARACH	OPACIDAD 0.28		
CO(%)	HC(ppm)		
NOX			
RUIDO			
EXT. ESCAPE	109.0 dBA		
INT. PASAJE	MOT. 3/4		
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.	
DERIVA	0.0	(m/Km.	

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS DETERIORADAS)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO