Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
1ybHxPu33

Serie W

CERTIFICADO Nº 0484936

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: ARMANDOLA SERGIO AGUSTIN
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 20218392041
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: PEDRO DE MENDOZA 2036
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: PARANÁ
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3100
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 1
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF**: ENTRE RÍOS
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: MWS410
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B233178
11 **AÑO** / ANO: 2013
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 30/09/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 30/09/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2027
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: PARANATEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 110-038
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. ENZO ALBERTO GERVASONI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 41489(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Ítem de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 13.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: LAMBERT
24 **MODELO**/ MODELO: S 12BV/2013
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8E9S0083DDA314300
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CI CP CTE CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*):
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5357439
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

cieer
ENZO A. GERVASONI
Ing. Electromecánico
Mat. 41489

PARANATEST S.R.L.
CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA

MERCOSUR


ORIGINAL

CEROCUATROOCHOCUATRONUEVETRESSEIS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

PARANATEST S.R.L.
CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA



1ybHxPu33G

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Intercontinental)

CARGA Sí | PASAJEROS (-------) | VTV

CRT 110-038 | FECHA 30/09/2026

TITULAR: ARMANDOLA SERGIO AGUSTIN

RTO



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 110-038	FECHA 30/09/2026	HORA HI: 18:51 / HF: 19:20	Nro. **038-01101052**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ARMANDOLA SERGIO AGUSTIN

MARCA	MODELO	DOMINIO **MWS410**	AÑO 2013
CHASIS LAMBERT	S 12BV/2013	NÚMERO	8E9S0083DDA314300
MOTOR -	-		-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)		-
-	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: TIT

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3734	8.4	9.67	13.13	49.33
2	2081	5.76	6.19	6.95	58.54
3	1960	6.45	5.52	14.42	62.25
4					
TOTAL	7775				
FRENO ESTAC.					55.05

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico

09010205(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Descripción libre

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

cieer
ENZO A. GERVASONI
Ing. Electromecánico
Mat. 41489

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Tommasi, Dino J.	Ing. Gervasoni, Enzo Alberto Mat. Nº: 41489(C.I.E.E.R)

Certificado: W-484936