Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
Pow8KusXlv

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0466643

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 33710671929
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: BV. SEGUI 7459
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: ROSARIO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 2000
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3415641446
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): GRUPO5SRL@GMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SANTA FE

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **GLJ609**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A309915
11 **AÑO** / ANO: 2007
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 28/09/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 28/09/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **28/09/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** ISVA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-054
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. MATÍAS G. FRASCARELLI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 2-5546-7(I.C.I.E.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 2.90 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.40 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.08 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: L 1624
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BM6950118B537337
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 14000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 906973U0729986
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CI CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 781574

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5350749
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo


ORIGINAL

CEROCUATROSEISSEISSEISCUATROTRES

MERCOSUR

Matias Guillermo Frascarelli
Ingeniero Industrial
Nº ICIE 2-5546-7

"ES COPIA FIEL"
ISVA SA



Pow8KusXlv

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Matias Guillermo Frascarelli
Ingeniero Industrial
N° ICIE 2-5546-7

"ES COPIA FIEL"
ISVA SA

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 28/09/2026	HORA HI: 16:30 / HF: 17:51	Nro. **054-01120465**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.	DOMINIO **GLJ609**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L 1624	9BM6950118B537337
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 906 LA	906973U0729986
TACOGRAFO - LIMITADOR No			781574
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3451	8.31	9.79	15.12	53.46
2	2577	7.84	7.49	4.46	60.64
3					
4					
TOTAL	6028				56.53
FRENO ESTAC. 2	6028	5.14	4.19	18.48	15.78

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.40
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	98.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.6 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite (Caja de Dirección > Pérdidas de aceite)

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (EXTREMOS BARRA CORTA-JUEGO)

010603(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Punta eje: estado. Holgura y estado de perno y buje (AMBAS PUNTAS DE EJE-JUEGO)

050501(L) Emisión de Contaminantes > Emisión Sonora (Ruido Exterior) > Ruido escape (Emisión Sonora ELEVADA)

060203(L) Neumáticos y Llantas > Llantas > Existencia de deformaciones, desperfectos y/o fisuras (TUERCA LLANTA TRAS IZQ)

071003(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Descripción libre (Giro delantero derecho)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (PATENTE DELANTERA-ESTADO)

Matias Guillermo Frascarelli
Ingeniero Industrial
N° ICIE 2-5546-7

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mendoza, Leonardo	Ing. Frascarelli, Matías G. Mat. Nº: 2-5546-7(I.C.I.E.)

"ES COPIA FIEL"
ISVA SA

Certificado: W-466643

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 28/09/2026	HORA HI: 16:30 / HF: 17:51	Nro. **054-01120465**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.	DOMINIO **GLJ609**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L 1624	9BM6950118B537337
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 906 LA	906973U0729986
TACOGRAFO - LIMITADOR	No		781574
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS PICADO)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (BARRERO TRAS DER-FALTA)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Círculo de Velocidad Máxima > Estado)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas Retrorreflectivas > Estado/ Laterales, porcentaje)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (Adecuar tarjeta verde)

Matias Guillermo Frascarelli
Ingeniero Industrial
N° ICIE 2-5546-7

"ES COPIA FIEL"
ISVA SA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mendoza, Leonardo	Ing. Frascarelli, Matías G. Mat. Nº: 2-5546-7(I.C.I.E.)

Certificado: W-466643

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
Pow8KusXlv

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0466643

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 33710671929
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: BV. SEGUI 7459
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: ROSARIO
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 2000
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3415641446
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): GRUPO5SRL@GMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: SANTA FE

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **GLJ609**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A309915
11 **AÑO** / ANO: 2007
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 28/09/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 28/09/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **28/09/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** ISVA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-054
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. MATÍAS G. FRASCARELLI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 2-5546-7(I.C.I.E.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 2.90 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.40 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.08 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: L 1624
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BM6950118B537337
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 14000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 906973U0729986
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CI CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 781574

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5350749
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo


ORIGINAL

CEROCUATROSEISSEISSEISCUATROTRES

MERCOSUR

Matias Guillermo Frascarelli
Ingeniero Industrial
Nº ICIE 2-5546-7

"ES COPIA FIEL"
ISVA SA



Pow8KusXlv

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Matias Guillermo Frascarelli
Ingeniero Industrial
N° ICIE 2-5546-7

"ES COPIA FIEL"
ISVA SA

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 28/09/2026	HORA HI: 16:30 / HF: 17:51	Nro. **054-01120465**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.	DOMINIO **GLJ609**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L 1624	9BM6950118B537337
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 906 LA	906973U0729986
TACOGRAFO - LIMITADOR No			781574
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3451	8.31	9.79	15.12	53.46
2	2577	7.84	7.49	4.46	60.64
3					
4					
TOTAL	6028				56.53
FRENO ESTAC. 2	6028	5.14	4.19	18.48	15.78

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.40
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	98.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.6 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite (Caja de Dirección > Pérdidas de aceite)

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (EXTREMOS BARRA CORTA-JUEGO)

010603(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Punta eje: estado. Holgura y estado de perno y buje (AMBAS PUNTAS DE EJE-JUEGO)

050501(L) Emisión de Contaminantes > Emisión Sonora (Ruido Exterior) > Ruido escape (Emisión Sonora ELEVADA)

060203(L) Neumáticos y Llantas > Llantas > Existencia de deformaciones, desperfectos y/o fisuras (TUERCA LLANTA TRAS IZQ)

071003(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Descripción libre (Giro delantero derecho)

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (PATENTE DELANTERA-ESTADO)

Matias Guillermo Frascarelli
Ingeniero Industrial
N° ICIE 2-5546-7

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mendoza, Leonardo	Ing. Frascarelli, Matías G. Mat. Nº: 2-5546-7(I.C.I.E.)

"ES COPIA FIEL"
ISVA SA

Certificado: W-466643

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-054	FECHA 28/09/2026	HORA HI: 16:30 / HF: 17:51	Nro. **054-01120465**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: TRANSPORTE GRUPO 5 S.R.L.	DOMINIO **GLJ609**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L 1624	9BM6950118B537337
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 906 LA	906973U0729986
TACOGRAFO - LIMITADOR	No		781574
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS PICADO)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (BARRERO TRAS DER-FALTA)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Círculo de Velocidad Máxima > Estado)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas Retrorreflectivas > Estado/ Laterales, porcentaje)

1507(L) Documentación > Descripción Libre (Adecuar tarjeta verde)

Matias Guillermo Frascarelli
Ingeniero Industrial
N° ICIE 2-5546-7

"ES COPIA FIEL"
ISVA SA

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mendoza, Leonardo	Ing. Frascarelli, Matías G. Mat. Nº: 2-5546-7(I.C.I.E.)

Certificado: W-466643