Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
702NijSQS9

Serie W

## CERTIFICADO Nº 0092948

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resclução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: | GARGANO LOGISTICA S.A. (*) |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 30648603270 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | AV OLIVOS 3480 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | MALVINAS ARGENTINAS |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 1613 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 1140865880 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | SBALDUINO@GARGANO.COM.AR |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | BUENOS AIRES |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | AA272GA |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | A442417 |
| 11 AÑO / ANO: | 2016 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | O4 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 18/03/2026 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 18/03/2026 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 18/03/2027 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | MARMAQ. S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 130-090 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ |
| 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: | IO13576(COPIME) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 4.10 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 15.70 m. |

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | PINCEN |
| 24 MODELO/ MODELO: | SFPLA 2+1E |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | 8A9S5F528GF335015 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 3 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1D-2D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL : | 28500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

**MOTOR / MOTOR**

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | - |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | - |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CF CMG CP CI |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | SEMIRREMOLQUE |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TCCE (CAJA CERRADA) |

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE**

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | - |

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:**
OPERADOR: GARGANO LOGISTICA SA
FCM Nº: 4868947
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. IO13576
FIRMA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCERONUEVEDOSNUEVECUATROOCHO

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado


09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| Apto | Tinuco Mamani, Dylan | Ing. Rodriguez, Juan Carlos<br>Mat. Nº: IO13576(COPIME) |

MARMAQ S.A.
ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ
MAT. IO13576
DIRECTOR




RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO

702NijSQS9

| Antecedentes de la Actividad | * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA * |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

| Antecedentes de las Modificaciones | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP - | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 130-090 | FECHA 18/03/2026 | HORA HI: 12:47 / HF: 13:12 | Nro. **090-01266084** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: GARGANO LOGISTICA S.A. | DOMINIO **AA272GA** | AÑO 2016 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | PINCEN | SFPLA 2+1E | 8A9S5F528GF335015 |
| MOTOR | - | - | - |
| TACOGRAFO<br>LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA - | | TCCE (CAJA CERRADA) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD |
| 1 | 2124 | 5.62 | 5.36 | 4.63 | 52.7 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 2204 | 5.52 | 5.36 | 2.9 | 50.32 | NOX | |
| 3 | 2785 | 6.23 | 6.52 | 4.45 | 46.67 | RUIDO | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | 7113 | | | | 49.6 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. 3 | 7113 | 5.85 | 5.97 | 2.01 | 16.94 | DERIVA | (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas

020205(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Elásticos vencidos

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

| RESULTADO DE LA INSPECCION | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Tinuco Mamani, Dylan | Ing. Rodriguez, Juan Carlos<br>Mat. Nº: IO13576(COPIME)<br>ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ<br>MAT. IO13576 |