Secretaría de Transporte
Ministerio de Economia

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
[redacted] 4yrZLvh3Ow

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0341779

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30670865882
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: FEDERACION 1597
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CONCORDIA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3200
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3454023423 3454066054
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AE980ZD**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: -
11 **AÑO** / ANO: 2021
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 28/10/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 28/10/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **28/10/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 2.60 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 7.00 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO: G410 A 6X2
25 **NUMERO**/ NUMERO: +9BSG6X200++M3982444+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 24000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA B (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 8372029
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): 410 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CPG CI CP CF
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 10227541

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5427193
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

(*) Llenado no obligatorio / item de preenchimento facultativo


ORIGINAL

CEROTRESCUATROUNOSIETESIETENUEVE

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO





4yrZLvh3Ow

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO Revisión Técnica Obligatoria

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-016	FECHA 28/10/2026	HORA HI: 11:52 / HF: 12:24	Nro. **016-01086099**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ARLETTAZ ALDO LUIS Y DELALOYE MARIA	DOMINIO **AE980ZD**	AÑO 2021

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G410 A 6X2	+9BSG6X200++M3982444
MOTOR	SCANIA	G410	8372029
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL Sí		10227541
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4274	11.93	11.45	4.02	55.76
2	2161	6.25	5.81	7.04	56.89
3	1502	3.95	3.86	2.28	53.0
4					
TOTAL	7937				55.55
FRENO ESTAC. 2	7937	6.39	5.89	7.82	15.77

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.10
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	87.7 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.51 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (ESTADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (QUITAR RESTOS DE BANDAS CEBRADAS TRASERAS, ESTADO LATERALES)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Palopolo, Héctor Daniel	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Certificado: W-341779