


Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

Sí	PASAJEROS (---------)	VTP. (---------)	PARTICULAR (---------)		
CRT 020-060	FECHA 01/09/2026	HORA HI: 13:16 / HF: 13:45	Nro. 060-01176390		

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE CABRERA S.R.L. DOMINIO MZB543 AÑO 2013

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS HELVETICA	SR 3E 1+2 BV	8DHSR14B3D000505S
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	F/A. IZQ	F/A. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	5470	14.2	13.6	4.23	51.81	COND.	HOLLÍN
2	3530	8.5	7.5	11.76	46.2	NOX	
3	2410	6.2	6.3	1.59	52.87	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJ.	MOT. 3/4
TOTAL	11410				50.3	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	11410	9.4	8.2	12.77	15.72	DERIVA	Dm/Km

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010404(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Amortiguadores dirección, Defectuoso anclaje (FIJACION AMORTIGUADOR DIRECCIONAL)

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas (GRAMPA DE ELASTICO 3ER EJE LADO IZQ)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (BUJES DE TENSOR CON JUEGO)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (RODAMIENTO 2DO EJE AMBOS LADOS Y 3ER EJE LADO DER)


09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (ESTADO DE PINTURA EN GENERAL Y CORROSION EN PECHO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DE TODAS LAS BANDAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rivas, Anibal Manuel	Ing. Lafón, Omar Anibal Mat. Nº: 55811Colegio de Ingenieros de la

Página 1 de 1

Certificado: W-571433



Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
53FrUUwmC

Serie W

CERTIFICADO Nº 0571433

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA / CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA / CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

VTP: VTC X

TRANSPORTE CABRERA S.R.L.
CUIT 33708491199
SARMIENTO Nº 648
GAIMAN
9105
CHUBUT
MZB543
A900256
2013
C4
01/09/2026
01/09/2026
01/09/2027
VERIFICACIÓN OLAVARRÍA S.A.
078-000
ING. OMAR ANIBAL LAFÓN
55811 COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO / DIMENSÕES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA 2.60 m.
ANCHO / LARGURA 14.66 m.
LARGO / COMPRIMENTO -

CHASIS BASTIDOR/CHASSI
MARCA / MARCA HELVETICA
MODELO / MODELO SR 3E 1+2 BV
NÚMERO / NÚMERO 8DHSR14B3D000505S
EJES / EIXOS 3
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS 3
TIPO DE TREN (EJES Y TIPO DE EJE) 10-2D
TARA / TARA -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL 28500
CAPACIDAD / CAPACIDADE -
ENT.COMP. -

MOTOR / MOTOR -
NÚMERO / NÚMERO -
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL -
POTENCIA / POTÊNCIA -

PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERÍA / MARCA CARROCERIA -
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO -
TIPO / TIPO -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS -

PARA VEHÍCULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA / CLASSE DE CARGA CTE C/P C/RO SEMIREMOLQUE
TIPO DE VEHÍCULO / CLASSE DE VEÍCULO TCA (CAJA ABIERTA)

TACÓGRAFO / REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA / MARCA -
MODELO / MODELO -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
FCM Nº: 5276069
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

OMAR ANIBAL LAFÓN
INGENIERO ELECTROMECANICO
M.P. 5811

ORIGINAL

CERCOCINCOSIETEUNOCUATROTRESTRES

TRUCKSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

> Tensor, bujes con juego (BUJES DE TENSOR CON JUEGO)

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (RODAMIENTO 2DO EJE AMBOS LADOS Y 3ER EJE LADO DER)


09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (ESTADO DE PINTURA EN GENERAL Y CORROSION EN PECHO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (ESTADO DE TODAS LAS BANDAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rivas, Anibal Manuel	Ing. Lafón, Omar Anibal Mat. Nº: 55811Colegio de Ingenieros de la

Página 1 de 1

Certificado: W-571433



co que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias
ecidas en la Resolución GMC 75/97.
co que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências
ecidas na Resolução GMC 75/97.

ULAR/ PROPIETARIO: TRANSPORTE CABRERA S.R.L.
T / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33709481199
MICILIO/ ENDEREÇO: SARMIENTO Nº 648
DAD/ MUNICIPIO: GAIMAN
DIGO POSTAL/ CEP(*): 9105
LEFONO/ TELEFONE: 1
MAIL/ E-MAIL(*):
PARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CHUBUT

25 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIX
28 TARA / TARA (*):
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):
MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*):
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):
PARA VEHICULOS DE PASAJERO

MS W-0571433

MERCOSUR

Secretaría de Transporte

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
VALIDO HASTA
26
27

MS W-0571433

CEROCINCOSIETEUNOCUATROTRESTRES



ARGENTINA

MZB543 060-02 01/09/2026 13:32

53FrUUwmCc

MZB543 G C 020-060-1176390 1 W 671433

Antecedentes de la Actividad
* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT Nro.:
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34.)
Denominación del Art. 33 (DNRPA)
SENASA
Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES *	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO