

MS W-0342591

MERCOSUR

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
VALIDO HASTA
26
27
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
yCJDDkZhsC

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
ALTURA / ALTURA: 3.20 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 8.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
MODELO/ MODELO: L-1633
NUMERO/ NUMERO: 9BM386039VB123633
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 15800
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*): 47598210703098
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CI
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAIA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*):
NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 5401131
Nro. de ICM: 175104
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

TITULAR/ PROPIETÁRIO: CETTOUR JULIAN A
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20372896311
DOMICILIO/ ENDEREÇO: CEPEDA 1347
CIUDAD/ MUNICIPIO: VILLA ELISA
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3265
TELEFONO/ TELEFONE: 03447 15506728
E-MAIL/ E-MAIL(*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA: BOA788
REGISTRO / RENAVAM: -
AÑO / ANO: 1997
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 19/10/2026
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 19/10/2026
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 19/04/2027
CENTRO DE REVISION TECNICA: SEGURIDAD MECANICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-015
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. ROBERTO DARÍO BOZZOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 40805(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROTRESCUATRODOSCINCONUEVEUNO

luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en lupas (Color blanco de las laterales, deben ser ámbar)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (REGULAR 3 MARIAS)

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre (REEMPLAZAR PARA PROXIMA TECNICA)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Darío Mat. Nº: 40805(C.I.E.E.R)

Página 1 de 1

Certificado: W-342591



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/CAB. DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-015	FECHA 19/10/2026	HORA HI: 10:09 / HF: 10:33	Nro. **015-01071533**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CETTOUR JULIAN A		DOMINIO **BOA788**	AÑO 1997

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L-1633	9BM386039VB123633
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 449 LA	47598210703098
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0,45
1		3925	8.51	9.35	8.98	46.38	CO(%)	HC(ppm)
2		3466	8.68	8.06	7.14	49.23	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	98,0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		7391				47.72	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	7391	6.94	6.39	7.93	18.38	DERIVA	-0.16 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030504(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Pérdida de aire o líquido hidráulico (2DO EJE LADO ACOMPAÑANTE)

070603(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Alineación incorrecta (LUCES BAJAS)

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (Color blanco de las laterales, deben ser ámbar)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (REGULAR 3 MARIAS)

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre (REEMPLAZAR PARA PROXIMA TECNICA)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Almada, Walter E.	Ing. Bozzolo, Roberto Darío Mat. Nº: 40805(C.I.E.E.R)

Certificado: W-342591

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
5401131	19/10/2026 10:30






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
BOA788	9BM386039VB123633	
33a Marca	**4 Modelo**	**5 Año**
MERCEDES BENZ	L-1633	1997

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2
11 Cantidad de Asientos	**12a Tanques de Combustible**	**12b Capacidad Total de Combustible**	**13 Tipo de Vinculación**	**14 Tipo de Super Estructura**
2	2	600.00 l	Gancho	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.20 m	2.60 m	8.40 m
18 Longitud de Articulación	**19 Centro de Carga**	**20 Longitud de la Super Estructura**
8.40 m	4.60 m	4.90 m

21 Distancia entre Ejes							22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.20 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.50 m	1.80 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
3925 kg	3466 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SEGURIDAD MECANICA S R L N° Taller: 15	Nombre: Roberto Darío Bozzolo Matrícula: 40805	