VERIFIQUE LOS DATOS DE LA TARJETA.
Recuerde que cuenta con 30 dias corridos para realizar la rectificación de datos erroneos. Vencido dicho plazo deberá abonar un nuevo trámite.

senasa SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Transporte Habilitado

Propietario

Razón Social: **BASTIDA PABLO HERNAN**
CUIT/CUIL: **23-38769295-9**

Domicilio

Dirección: **LOS BRETES 857**
Localidad: **VILLA ELISA**
Partido: **COLON**
Provincia: **ENTRE RIOS**

VALIDEZ DE ESTA HABILITACIÓN

Fecha Habilitación: **17/09/2026**
Fecha Vencimiento: **17/09/2027**
Habilitación Nº: **2-450821**

Oficina

05.106 COLON

senasa SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Transporte Habilitado

DNICA - REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS

Datos del Transporte

Transporte de: **Sustancias alimenticias** Tarjeta Nº: **1478538**
Categoría del transporte: **D**

Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: BMO 695 VERSION
Año: 2014

PATENTE
NXY194

Firma COT VERONICA YANINA
DNI 29315020
.....

N°: 071478538
Con este código usted podrá verificar la autenticidad y validez del documento mediante alguna de las siguientes opciones:

CUVE
0800 999 7362 / #8000
www.argentina.gob.ar/senasa/servicios-en-linea

⚠ LEER ATENTAMENTE

Sr Transportista:
Su nueva tarjeta puede ser plastificada o conservada por medio DIGITAL.

Identificación del medio de transporte según DECRETO 4238/68 Capítulo 28.8

Los medios de transporte habilitados deberán exhibir en el exterior, en la parte posterior y en ambos laterales de la caja, contenedor o cisterna, en forma bien legible, en letras y números arábigos de una altura no inferior a ocho (8) centímetros, la siguiente leyenda:



TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS —— SENASA N° .....
En el caso de tratarse de vehículos para transportar productos incomestibles, la leyenda a utilizarse será:
TRANSPORTE DE SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES —— SENASA N° .....,
donde se consignará el número de inscripción otorgado por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
IfF9cSYX6H

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0340523

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: BASTIDA PABLO HERNAN
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 23387692959
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: LOS BRETES 857
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: VILLA ELISA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3265
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3447 642093
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **NXY194**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B17173
11 **AÑO** / ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 14/09/2026
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 14/09/2026
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **14/09/2027**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** EL VAGON S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-002
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. DANIEL SALVADOR BEFART
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 41250(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA** / ALTURA: 3.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 8.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: BMO 695 VERSION ATRON 1624
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8AB695010EA700763
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 **TARA** / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 15500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 906973U1069476
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CI CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA**/ MARCA (*):
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

FCM Nº: 5311382
Nro. de ICM: 307151
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 900.0

MERCOSUR

ORIGINAL

CEROTRESCUATROCEROCINCODOSTRES

RTO RTO RTO





IDENTIFICACION DEL VEHI
CRT 040-002
CARGA SI

lfF9cSYX6H

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/CAB. DORMIT Y CAJA ABIERTA
SENASA	-


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Escaneado con CamScanner



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-002	FECHA 14/09/2026	HORA HI: 12:40 / HF: 13:07	Nro. **002-01056317**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: BASTIDA PABLO HERNAN	DOMINIO **NXY194**	AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	BMO 695 VERSION ATRON	8AB695010EA700763
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 904 LA	906973U1069476
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.32
1		5806	13.97	11.76	15.82	45.17	CO(%)	HC(ppm)
2		8884	20.53	18.92	7.84	45.27	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	95.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		14690				45.23	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	14690	14.13	15.58	9.31	20.62	DERIVA	5.33 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (Luces diferenciales Delimitadoras laterales deben ser de color ámbar en lugar de blamco)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones (Paragolpes trasero en mal estado y con deformaciones - INFORMATIVO: Los paragolpes traseros deben cumplir Norma Iram 10260 y las defensas laterales, Norma Iram 10276.-)

EL VAGÓN SRL
TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA
JURISDICCIÓN NACIONAL Nº 040-002
AUTOVIA 14 - KM 124 3442 662035 Oficina Técnica
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 3442 642706 Oficina Adm.
ENTRE RÍOS 3442 642666 Ing. Omar Jones

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gonzalez, Miguel	Ing. Befart, Daniel Salvador Mat. Nº: 41250(C.I.E.E.R)

Certificado: W-340523

Escaneado con CamScanner

CNRT CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
5311382	14/09/2026 13:03






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis		
NXY194	8AB695010EA700763		
33a Marca	**4 Modelo**	**5 Año**	
MERCEDES BENZ	BMO 695 VERSION ATRON 1624	2014	

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
2	3	900.00 l	Gancho	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.10 m	2.60 m	8.50 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
8.45 m	4.60 m	4.85 m

21 Distancia entre Ejes							22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.17 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.50 m	1.80 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
5806 kg	8884 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
EL VAGON SRL N° Taller: 2	Nombre: Daniel Salvador Befart Matrícula: 41250	

Escaneado con CamScanner