Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
1FWXJIh7HX

Serie W

CERTIFICADO Nº 0062805

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	GIAROLI HNOS S.A
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30711864713
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	AV BALLOFET 1980
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	5600
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	MENDOZA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	KRK016
10 REGISTRO / RENAVAM:	A398225
11 AÑO / ANO:	2011
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	12/03/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	12/03/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	12/03/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	VERIFICA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	010-082
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HUGO RAFAEL MELMAN
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	12566(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.00 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	MALDONADO
24 MODELO/ MODELO:	SR-CA
25 NUMERO/ NUMERO:	8EMP1453SBA000300
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CI CP CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:


FCM Nº: 4855803
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCEROSEISDOSOCHOCEROCINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner





Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33	
SENASA	

Antecedentes de las

Código de defecto				on	Vencimiento
FECHA	LUGAR			LE CION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 12/03/2026	HORA HI: 19:37 / HF: 20:13	Nro. **082-01304268**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GIAROLI HNOS S.A	DOMINIO **KRK016**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SR-CA	8EMP1453SBA000300
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		6720	18.17	15.67	13.76	51.33	CO(%)	HC(ppm)
2		3280	10.69	12.23	12.59	71.23	NOX	
3		3750	9.54	8.47	11.22	48.96	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		13750				55.43	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	6875	8.9	11.18	20.39	29.77	DERIVA	(m/Km.
	3	6875	7.85	6.54	16.69	21.34		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción (PERDIDA DE ACEITE POR MOTOR)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

071202(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Mal estado de tulipa, color inadecuado (TULIPA DE RETROCESO LADO DERECHO RAJADA LADO IZQUIERDO COMPLETAR)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Fernandez Rivero, Juan	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)

Certificado: W-062805

Escaneado con CamScanner