Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 17000100010061772 R — OBLEA N° 75404627

Conductor	GABRIEL A. SAIA			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 23192678			Documento	CUIT 30714752959
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	FQF599
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	904925U0675065
Modelo	BMO 390 VERSION	Año	2006	Chasis Nº	8AB3900546A131452
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/10/2017					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.03.005	LUCES - FRENOS: MALA INTENSIDAD DE LUCES DE FRENO Izquierda Derecha		
02.10.003	LUCES - OTROS: FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DE LUCES DE TECHO Delantero Superior Izquierda		
03.03.005	DIREC/TREN DEL. - B. PITMAN: JUEGO O DESGASTE EXCESIVO EN ROTULA DE BRAZO PITMAN		
03.04.006	DIREC/TREN DEL. - BRAZO AUXILIAR: JUEGO O DESGASTE EXCESIVO EN ROTULA DE BRAZO DE DIRECCION AUXILIAR		
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS		
09.04.008	ESTADO GENERAL - PUERTAS: ACCESOS INADECUADOS EN NUMERO O DIMENSIONES Izquierda		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA		
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS: OTROS (visibles.-)		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.: 10:32:52	H.EGR.: 10:36:57	TTL.: 00:03:19	TTE.: 00:00:01

Observaciones: VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel.0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BADIA, Gabriel Alejandro	Fecha 26/04/2017

ORIGINAL — Impreso: 26/04/2017 — Página 1 / 1

ROTATIVOS ARES S.A.