Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 17000100010040314 R

OBLEA N° 75404094

Conductor	GABRIEL A. SAIA			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 23192678			Documento	CUIT 30714752959
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	EHH981
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	90492500559212
Modelo	BMO 390 VERSION	Año	2004	Chasis Nº	8AB3900534A130303
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 12/09/2017					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES: JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO Izquierda		
05.02.003	SUSPENSION - AMORTIGUADORES: FIJACION INCORRECTA DE AMORTIGUADORES (con sobreturca) Delantero Izquierda		
09.04.008	ESTADO GENERAL - PUERTAS: ACCESOS INADECUADOS EN NUMERO O DIMENSIONES Izquierda		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA (cortinado.-)		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.: 12:40:31	H.EGR.: 12:55:23	TTL.: 00:07:04	TTE.: 00:00:01

Observaciones:

VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: ROSCOE, ROBERTO	Fecha 06/03/2017

ORIGINAL

Impreso: 06/03/2017

Página 1 / 1

ROTATIVOS ARES S.A.