Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona	Est.Nº
1	1

INFORME DE INSPECCION Nº 17000100010069439 R — OBLEA N° 75404842

Conductor	JOSE A. BARBINI			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 16236276			Documento	CUIT 30714752959
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	GMA651
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	904965U0721415
Modelo	BMO 390 VERSION	Año	2007	Chasis Nº	8AB3900547A132115
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 28/10/2017					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.01.002	DIREC/TREN DEL. - EXTREMOS: JUEGO O DESGASTE EXCESIVO DE EXTREMO DE DIRECCION (BARRA PRIMARIA UNION AL PITMAN)		
09.10.003	ESTADO GENERAL - ESPEJOS: RETROVISORES DETERIORADOS O INADECUADOS Izquierda		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.: 12:22:2	H.EGR.: 12:26:55	TTL.: 00:03:14	TTE.: 00:00:04

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BADIA, Gabriel Alejandro	Fecha 16/05/2017

ORIGINAL — Impreso: 16/05/2017 — Página 1 / 1

ROTATIVOS ARES S.A.