Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 17000100010067265 R

OBLEA Nº 75404787

Conductor	MATIAS S. CASSINO			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 31927487			Documento	CUIT 30714752959
Marca	MERCEDEZ BENZ			Dominio Nº	EBV757
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	90492500486363
Modelo	BMO 390	Año	2003	Chasis Nº	7AB3900531A129911
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 08/11/2017					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS Delantero		
01.05.004	IDENTIFICACION - ACTIVIDAD: FALTAN INSCRIPCIONES REGLAMENTARIAS (disposicion 214/98 de la D.P.T. (debe decir "TRANSPORTE ESCOLAR"))		
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (11,87)%. SUMA FUERZAS POR EJE (12,73)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (10940,00) KGS.		
09.04.008	ESTADO GENERAL - PUERTAS: ACCESOS INADECUADOS EN NUMERO O DIMENSIONES Izquierda		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.: 12:4:9	H.EGR.: 12:12:1	TTL.: 00:06:21	TTE.: 00:00:00

Observaciones: VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: BADIA, Gabriel Alejandro	Fecha 10/05/2017
ORIGINAL	Impreso: 10/05/2017	Página 1 / 1

ROTATIVOS ARES S.A.