Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 17000100010043337 R — OBLEA N°75404166

Conductor	JOSE A. BARBINI	Titular	TRANSPORTES AUTOMOTORES R
Documento	DNI 16236276	Documento	CUIT 30545775855
Marca	MERCEDEZ BENZ	Dominio Nº	HCF737
Tipo	Vehículos Pesados	Motor Nº	904964UO762449
Modelo	BMO 390 VERSION 1315 — Año 2008	Chasis Nº	8AB3900548A132599
Resultado	**APTO**	Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 06/09/2017			
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS		

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
01.01.003	IDENTIFICACION - DOMINIO: PLACAS DOMINIO INEXISTENTES O DETERIORADAS Trasero		
03.01.002	DIREC/TREN DEL. - EXTREMOS: JUEGO O DESGASTE EXCESIVO DE EXTREMO DE DIRECCION Izquierda		
08.01.003	NEUMATICOS - DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION Trasero Central		
11.01.014	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG.: PLACAS O BANDAS RETROREFLECTANTES FALTANTES O FUERA DE NORMA		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.: 10:27:44	H.EGR.: 10:43:24	TTL.: 00:11:06	TTE.: 00:04:05

Observaciones:
VERIFICACIÓN VOLUNTARIA, NO SUSTITUYE LA EXIGIBLE POR LA JURIDICCIÓN DEL AUTOMOTOR.
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR
Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: ROSCOE, ROBERTO	Fecha 13/03/2017

ORIGINAL — Impreso: 13/03/2017 — Página 1 / 1

ROTATIVOS ARES S.A.