Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona	Est.Nº
1	1

INFORME DE INSPECCION Nº 17000100010084022 R OBLEA N° 75407038

Conductor	NESTOR M. INSUA			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 26653988			Documento	CUIT 30714752959
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ECF977
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	37298750515420
Modelo	BMO390 VS 1521/52CA	Año	2003	Chasis Nº	8AB3900921A130141
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 06/12/2017					
Clasificación	VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.01.002	DIREC/TREN DEL. - EXTREMOS: JUEGO O DESGASTE EXCESIVO DE EXTREMO DE DIRECCION Derecha		
03.01.004	DIREC/TREN DEL. - EXTREMOS: GUARDAPOLVO DE EXTREMO DE DIRECCION DETERIORADO Derecha		
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES: JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO Delantero Izquierda		
09.04.008	ESTADO GENERAL - PUERTAS: ACCESOS INADECUADOS EN NUMERO O DIMENSIONES Izquierda		
09.08.004	ESTADO GENERAL - LIMPIAPARABRIS.: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FALTANTES O DETERIORADAS Derecha		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
10.07.003	CONTAMINACION - OTROS: EMISION EXCESIVA DE GASES DE CARTER		
	"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"		

Tiempos:	H.INGR.: 12:21:8	H.EGR.: 12:24:39	TTL.: 00:00:14	TTE.: 00:00:02

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: ROSCOE, ROBERTO	Fecha 27/06/2017

ROTATIVOS ARES S.A.