Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

| Zona | Est.Nº |
|---|---|
| 1 | 1 |

## INFORME DE INSPECCION Nº 17000100010115029 R — OBLEA N° 82068525

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | GABRIEL A. SAIA | | | Titular | ONE WAY VIAJES S.R.L |
| Documento | DNI 23192678 | | | Documento | CUIT 30714752959 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | GPR130 |
| Tipo | Vehículos Pesados | | | Motor Nº | 904965U0739555 |
| Modelo | BMO 390 VERSION | Año | 2007 | Chasis Nº | 8AB3900548A132302 |
| **Resultado** | **APTO** | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 10/01/2018 | | | | | |
| **Clasificación** | VEHÍCULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 04.06.050 | FRENOS - SERVICIO EJES: DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE FRENOS EN (2) EJE:(33,47)%. FUERZAS IZQ./DCH. (9,98)/(15,00) KNW. **"VEHÍCULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA"** | | |

| Tiempos: | H.INGR.: 10:6:31 | H.EGR.: 10:10:55 | TTL.: 00:03:59 | TTE.: 00:00:01 |
|---|---|---|---|---|

Observaciones:
VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

| Firma Usuario | Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888<br>Firma y aclaración responsable: BADIA, Gabriel Alejandro | Fecha 12/09/2017 |
|---|---|---|

ORIGINAL

Impreso: 12/09/2017

Página 1 / 1

ROTATIVOS ARES S.A.