Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 17 000200021782681 OBLEA N° 82090597

Conductor	JORGE O. LABONIA			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 12969326			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HCF713
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-756522
Modelo	BMO 390	Año	2008	Chasis Nº	A132540
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 13/03/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.01.014	SEGURID./EMERG. - ACCESORIOS SEG. : BANDA RETRORREFLECTANTE FALTANTE		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

RENOVACIÓN CON TURNO EN WWW.INFOVTV.COM.AR

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	17:43:34	18:03:32	02:15:56	00:19:58

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $552,89**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	11/09/2017

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 11/09/2017

#D:2