Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021890583 OBLEA N° 82443226

Conductor	MARCELO CASAUBON			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 23477559			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IUR260
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904773UO852214
Modelo	BMO368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368156AA135420
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/09/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:06:33	10:54:23	02:27:50	00:47:50

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $552,89**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha
		16/03/2018

Impreso: 16/03/2018

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021890583 OBLEA N° 82443226

Conductor	MARCELO CASAUBON			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 23477559			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IUR260
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904773UO852214
Modelo	BMO368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368156AA135420
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/09/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:06:33	10:54:23	02:27:50	00:47:50

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $552,89**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha
		16/03/2018

Impreso: 16/03/2018

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021890583 OBLEA N° 82443226

Conductor	MARCELO CASAUBON			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 23477559			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IUR260
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904773UO852214
Modelo	BMO368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368156AA135420
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/09/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:06:33	10:54:23	02:27:50	00:47:50

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $552,89**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha
		16/03/2018

Impreso: 16/03/2018

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021890583 OBLEA N° 82443226

Conductor	MARCELO CASAUBON			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 23477559			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IUR260
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904773UO852214
Modelo	BMO368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368156AA135420
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/09/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:06:33	10:54:23	02:27:50	00:47:50

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $552,89**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha
		16/03/2018

Impreso: 16/03/2018

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021890583 OBLEA N° 82443226

Conductor	MARCELO CASAUBON			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 23477559			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IUR260
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904773UO852214
Modelo	BMO368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368156AA135420
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/09/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:06:33	10:54:23	02:27:50	00:47:50

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $552,89**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha
		16/03/2018

Impreso: 16/03/2018

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021890583 OBLEA N° 82443226

Conductor	MARCELO CASAUBON			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 23477559			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IUR260
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904773UO852214
Modelo	BMO368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368156AA135420
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/09/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:06:33	10:54:23	02:27:50	00:47:50

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $552,89**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha
		16/03/2018

Impreso: 16/03/2018

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021890583 OBLEA N° 82443226

Conductor	MARCELO CASAUBON			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 23477559			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IUR260
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904773UO852214
Modelo	BMO368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368156AA135420
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/09/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:06:33	10:54:23	02:27:50	00:47:50

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $552,89**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha
		16/03/2018

Impreso: 16/03/2018