Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona	Est.Nº
2	2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021890098 OBLEA N° 82443096

Conductor	NAZARENO BOBBIO			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 24616699			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HCF713
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-756522
Modelo	BMO 390	Año	2008	Chasis Nº	A132540
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/09/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	11:38:07	12:02:27	02:23:43	00:24:20

Observaciones:

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $552,89

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	15/03/2018

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona	Est.Nº
2	2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021890098 OBLEA N° 82443096

Conductor	NAZARENO BOBBIO			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 24616699			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HCF713
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-756522
Modelo	BMO 390	Año	2008	Chasis Nº	A132540
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 14/09/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	11:38:07	12:02:27	02:23:43	00:24:20

Observaciones:

USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $552,89

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario		Fecha
	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	15/03/2018