Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

| Zona | Est.Nº |
|---|---|
| 2 | 2 |

## INFORME DE INSPECCION Nº 17 000200021792539 R — OBLEA N° 82110685

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | GABRIEL SAIA | | | Titular | ONE WAY VIAJES S.R.L |
| Documento | DNI 23192678 | | | Documento | CUIT 30-71475295-9 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | GEI842 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor Nº | 1921 |
| Modelo | BM0390 | Año | 2007 | Chasis Nº | 4483 |
| **Resultado** | **APTO** | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 31/03/18 | | | | | |
| **Clasificación** | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 11.03.002 | SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA | | |

RENOVACIÓN CON TURNO EN WWW.INFOVTV.COM.AR

| Tiempos: | H.INGR.: | H.EGR.: | TTL.: | TTE.: |
|---|---|---|---|---|
| | 11:58:33 | 12:13:53 | 23:40:05 | 00:15:20 |

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

| Firma Usuario | | Fecha |
|---|---|---|
| | Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS<br>Firma y aclaración del responsable:<br>ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO | 02/10/2017 |

ROTATIVOS ARES S.A.

#D:1

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

# CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

| Zona | Est.Nº |
|---|---|
| 2 | 2 |

## INFORME DE INSPECCION Nº 17 000200021792539 R — OBLEA N° 82110685

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | GABRIEL SAIA | | | Titular | ONE WAY VIAJES S.R.L |
| Documento | DNI 23192678 | | | Documento | CUIT 30-71475295-9 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio Nº | GEI842 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor Nº | 1921 |
| Modelo | BM0390 | Año | 2007 | Chasis Nº | 4483 |
| **Resultado** | **APTO** | | | Cert.GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 31/03/18 | | | | | |
| **Clasificación** | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 11.03.002 | SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA | | |

RENOVACIÓN CON TURNO EN WWW.INFOVTV.COM.AR

| Tiempos: | H.INGR.: | H.EGR.: | TTL.: | TTE.: |
|---|---|---|---|---|
| | 11:58:33 | 12:13:53 | 23:40:05 | 00:15:20 |

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

| Firma Usuario | | Fecha |
|---|---|---|
| | Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS<br>Firma y aclaración del responsable:<br>ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO | 02/10/2017 |

ROTATIVOS ARES S.A.

#D:1