Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021968529 OBLEA N° 98164950

Conductor	GABRIEL SAIA			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 23192678			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HCF713
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-756522
Modelo	BMO 390	Año	2008	Chasis Nº	A132540
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/03/19					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO : EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (13)%. SUMA FUERZAS POR EJE (0,00)/(12,73) PESO (9.890,00) KGS.		

RENOVACIÓN CON TURNO EN
WWW.INFOVTV.COM.AR

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	09:54:20	10:10:14	02:23:51	00:15:54

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $789,27**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 05/09/2018

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 05/09/2018

#D:1