Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021972418 OBLEA N° 98167372

Conductor	LUCIANO PAULUCH			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 39065371			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IUR260
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904773UO852214
Modelo	BMO368	Año	2010	Chasis Nº	8AB368156AA135420
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 18/03/19					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
03.09.001	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : PERNO Y BUJE SOLDADO EN PARTE DELANTERA DERECHA		
03.09.002	DIREC/TREN DEL. - TENSORES/BUJES : JUEGO O DESGASTE EN PERNO Y BUJE DE PUNTA DE EJE EXCESIVO EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA		
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

RENOVACIÓN CON TURNO EN WWW.INFOVTV.COM.AR

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:34:30	11:05:53	02:08:29	00:31:23

Observaciones: **USTED HA ABONADO POR ESTA INSPECCION : $789,27**

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario	Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS Firma y aclaración del responsable: ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO	Fecha 12/09/2018

ROTATIVOS ARES S.A.

ORIGINAL

Impreso: 12/09/2018

#D:3