Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021891719 R — OBLEA Nº 82443284

Conductor	ARNALDO ANGELERI			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 13792452			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IBV842
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	04238
Modelo	BM0390	Año	2009	Chasis Nº	133837
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/09/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:48:53	10:49:24	23:33:03	00:00:31

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario

Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO

Fecha 19/03/2018

ROTATIVOS ARES S.A.

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021891719 R — OBLEA Nº 82443284

Conductor	ARNALDO ANGELERI			Titular	ONE WAY VIAJES S.R.L
Documento	DNI 13792452			Documento	CUIT 30-71475295-9
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	IBV842
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	04238
Modelo	BM0390	Año	2009	Chasis Nº	133837
Resultado	**APTO**			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 16/09/18					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
11.03.002	SEGURID./EMERG. - OTROS : VEHICULO NO APTO PARA TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA		

Tiempos:	H.INGR.:	H.EGR.:	TTL.:	TTE.:
	10:48:53	10:49:24	23:33:03	00:00:31

Observaciones:

Consultas al: 02320-442080

Firma Usuario

Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO

Fecha 19/03/2018

ROTATIVOS ARES S.A.