Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 08 | Est.Nº 4

INFORME DE INSPECCION Nº 1944414 **OBLEA N° 85305488**

Conductor	UNION PLATENSE S.R.L.			Titular	UNION PLATENSE S.R.L.
Documento	30546252910			Documento	30546252910
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HWX737
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904965UO782219
Modelo	BMO390	Año	2009	Chasis Nº	8AB3900548A133100
Resultado	APTO			Cert.GNC	0
VALIDO PARA CIRCULAR HASTA: 7/10/2018					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS (TRANS.PUB.)				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
120	NUMERO DE DOMINIO (PATENTE)		
429	EFICACIA FRENO ESTAC. (PES.) (23.72%)(mín. 15%)		
440	EFICACIA FRENO DE SERVICIO (52.00%)(mín. 45%)		
441	EFICACIA FRENO EJE DELANTERO (70.16%)		
442	EFICACIA FRENO EJE TRASERO (41.69%)		
450	DESEQUILIBRIO FRENO EJE DELANT (19.00%)(máx. 30%)		
460	DESEQUILIBRIO FRENO EJE TRASER (21.00%)(máx. 30%)		
1021	HUMOS DE ESCAPE (DIESEL)(PESADOS) (0.57m-1)		
1040	NIVEL DE RUIDO DE ESCAPE (LIVIANOS) (77.00db)		
1060	NIVEL DE RUIDO DE BOCINA (97.00)		

NO TIENE CINTURONES

Tiempos:	H.INGR.: 15:48	H.EGR.: 15:58	TTL.: 7 MIN.	TTE.: 10 MIN.

Observaciones:

Firma Usuario		Fecha
	Lazzara, Marcelo Daniel	3/04/2018

Ministerio de Infraestructura — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 2

INFORME DE INSPECCION Nº 18 000200021992756 R OBLEA N° 98226235

Conductor	CRISTIAN LOPEZ			Titular	JUAN BELTRAME
Documento	DNI 24768507			Documento	DNI 31342583
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	HWX737
Tipo	VEHICULOS PESADOS			Motor Nº	904.965-UO-782219
Modelo	BMO390	Año	2009	Chasis Nº	8AB3900548A133100
Resultado	APTO			Cert.GNC	
APTO PARA CIRCULAR HASTA 23/04/19					
Clasificación	TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
09.06.002	ESTADO GENERAL - PARABRISAS : PARABRISAS DETERIORADO		

RENOVACIÓN CON TURNO EN WWW.INFOVTV.COM.AR

Tiempos:	H.INGR.: 12:09:08	H.EGR.: 14:04:26	TTL.: 23:10:59	TTE.: 01:55:18

Observaciones:

Consultas al 02320 442080

Firma Usuario

Planta Nº: 22 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
ING.W.MOTOS / JULIO CURA/A. LESCANO

Fecha 23/10/

Impreso: 23/10/2018

ROTATIVOS ARG S.A.